




**Technický popis a návod k údržbě
hudební skříně » JUBILANT «
T E S L A 1102 A**

**Návod k údržbě hudební skříně
„JUBILANT“ TESLA 1102 A**



Obr.1

I. TECHNICKÉ ÚDAJE

Zapojení přijímače:

superheterodyn s jednoduchým směšováním

Vlnové rozsahy:

I. krátké	13,9	-	20	m
II. krátké	24,8	-	52	m
střední	187	-	571	m
dłouhé	1050	-	2000	m

Laděné obvody:

2 vstupní (pásmový filtr)
1 oscilátorový
4 mezifrekvenční
odladovač mf kmitočtu

Mezifrekvence:

452 kc/s

Průměrná citlivost:

na krátkých vlnách 60 µV
na středních a dloných vlnách 40 µV

Šíře pásm:

2,5 - 6,5 kc/s
4,5 - 8,5 kc/s
10 - 20 kc/s

Přepínač šíře pásm kombinovaný s tónovou clonou (pětipolohovou).

Vstupní výkon:

8 W při akreslení menším než 3%

Cizí napětí:

-60 dB
při reprodukci magnetofonu: -40 dB

Kmitočtový rozsah:

rozhlas max 5 - 6 kc/s
(šíře pásm max 12 kc/s)
drátový rozhlas } 50 - 10.000 c/s
gramofon }
magnetofon 90 - 7.000 c/s

Tónové korekce jsou pevně nastaveny a vyhovují každému zvolenému pořadu pro vysokou jakostní reprodukci.

V přijimači je zařazen filtr 9 kc/s proti interferenčním pískotům.

Gramofon: třírychlostní pro 33 1/3, 45 a 78 ot/min.
se samočinným zastavovačem

Přenoska: krystalová se dvěma safirovými hroty.
Tlak na hrot 7 g.

Magnetofon: pro dvě rychlosti: 19,05 cm/vt. a
9,5 cm/vt.

Záznam dvoustopý. Zařízení pro rychlé
převíjení vpřed i zpět.

Osazení elektronkami:

ECH21	- směšovač a oscilátor
EF22	- mezifrekvenční zesilovač
6B31	- vf usměrňovač
EM11	- elektronkový ukazatel ladění
6CC41	- nf zesilovač a předzesilovač pro mikrofon
6CC41	- nf zesilovač a obraceč fáze
EBL21 } EBL21 }	- souměrný koncový stupeň
6CC42 } 6F32 }	- reprodukční předzesilovač magnetof.
6L31	- oscilátor mazacího kmitočtu
EM11	- elektr. indikátor nahrávací úrovni
AZ12	- usměrňovač
13x 6,3 V/0,3 A	- osvětlovací žárovky
1x 220 V/15 W	- svíčková žárovka pro osvětlení zásobníku gramofonových desek.

Napájení: ze střídavé sítě 50 c/s o napětí 110, 125, 150,
220 a 240 V

Spotřeba: 160 W

Jistění:
tavná pojistka 4 A při 110, 125 V
2 A při 150, 220 a 240 V - P1
tavná pojistka 0,2 A pro kladné napětí - P2
tavná pojistka 0,1 A pro osvětlení barové
skřínky - P3

Reprodukторová skřínka:

Reproduktoře: čtyři, z toho dva hlubokotonové
ø 260 mm s akustickou úpravou
(potlačení vlastních rezonancí) a
dva vysokotonové ø 100 mm
s difusory pro vysoké kmitočty.
Elektrická výhybka, dělící frekvence
2,5 - 3 kc/s

Přídavný reproduktor:
možno připojit další reproduktor
o impedanci kmitačky 6 Ohmů
nejlépe TESLA 12,5 W

Provedení skříní:
všechny části skříní jsou dyhovány a vysoko
leštěny.

Příslušenství:
1 krystalový mikrofon TESLA 516002
1 stolní stojánek
1 přípojná šnůra 5 m s mezinárodním konektorem TESLA 510107
3 cívky s páskem po 330 m
2 cívky prázdné

II. POKYNY PRO OPRAVY MECHANICKÝCH ČÁSTÍ.

1. Vyjmutí konstrukce přístroje ze skříně.

- 1) Na zadní straně skříně odstraníme zadní papírové stěny.
- 2) Vyšrouboujeme 2 závrtné šrouby s válcovanou hlavou z příčky, která zajišťuje chassis ve skřini.
- 3) Sejmeme přední 4 ovládací knofliky.
- 4) Odšrouboujeme přívod od spodní stínící desky.
- 5) Vyšroubováním 2 závrtých šroubů na obou bočních stěnách hlavní skříně, odejmeme krycí víko.
- 6) Vysuneme konstrukci ze skříně.

1.1 Vyjmutí chassis magnetofonu ze skříně.

Při opravě magnetofonového chassis není nutné vyjmout kompletní konstrukci ze skříně.

Chassis magnetofonu vyjmeme následovně:

- 1) Odpojíme 2 přívody k motoru magnetofonu.
- 2) Odpájíme zemnici přívod.
- 3) Odpájíme přívod (snímací výstup 0,12 V) od chassis přijimače.
- 4) Vyšrouboujeme 4 šrouby s čočkovou hlavou s panelu magnetofonu.
- 5) Odšrouboujeme papírovou přichytka kabeláže napájející magnetofon.
- 6) Opatrně vysuneme magnetofon.

Napájecí přívody jsou připojeny. Pro opravu el. části přístroje opět připojíme snímací výstup a zemnici přívod (-).

Pro opravu mech. části magnetofonu, pro snazší přístup k součástkám, odpojíme napájecí přívody od můstku, tím se nám chassis magnetofonu uvolní od skříně a můžeme magnetofon samostatně opravovat.

1.2 Vyjmutí chassis gramofonu ze skříně.

Je-li nutno pro opravu gramofonového chassis vyjmout gramofonové chassis ze skříně, odpojíme přívody od gramofonového motorku, a odpájíme vstup pro přenosku. Vyšrouboujeme 4 šrouby s čočkovou hlavou s panelu gramofonu.

2. Součásti pohybových ústrojí magnetofonu a jejich kontrola.


2.1 Držák s motorem

Aby byl chod motoru nehloučný, je upevněn v pružném gumovém uložení na držáku, který je připevněn třemi šrouby k chassis přístroje. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko.

Sestavení motoru (obr.2)

U řemeničky motoru kontrolujeme, zda není překročeno maximální dovolené radiální házení u obou průměrů, zvláště pak u průměru pro rychlosť 9,5 cm. Dovolené házení max. 0,04 mm.

Kontrolujeme také zda čelní plocha většího průměru se nedotýká kladky s gumovým obložením (198, obr.3) pro rychlosť 9,5 cm. Mezi řemeničkou (231, obr.3) a kladkou s gumovým obložením musí být minimálně 1 mm mezera. Přitom ogumovaná kladka pro rychlosť 19 cm (197, obr.3) musí zabírat celou plochou obvodu. Držáky nosníku motoru (ΔF 68317, obr.2) nesmí být ohnute, aby nebyla posunuta osa motoru vůči kladce s gumovým obložením.



Obr. 2

Kontrolu správnosti umístění motoru provedeme měřením mezery mezi kladkami s gumovým obložením a řemenicí motorkou, která má být u obou stejná.

2.2 Přepínací mechanismus

a) Přepínání rychlosti pásku

Ráčku přepínání rychlosti namontujeme podle obr. 4. Přepínací páčka se musí lehce vyšunovat a lehce zapadat do výřezu v panelu. Musí bezpečně artovat polohy pák rychlosti (241 nebo 240, obr. 3). Páky (241, 240) zasahují do vrchní části přepínacího mechanismu k vačce A a musí se mezi vložkami lehce pohybovat.

Jestliže se páky přití a nepohybují se lehce, přihneme je podle potřeby. Osy kladiček při přepnutí rychlosti jak v poloze 19, tak v poloze 9,5 cm mají přečinovat cca 1 mm přes okraj vložky přepinače viz obr. 5.

Povrch kladek s gumovým obložením (197, 198) musí být bez vad, hladký, bez kazů a zbytků oleje.


Dovolené radiální házení max 0,1 mm. Příliš velké házení kladek způsobuje vibrace a nerovnoměrnost chodu ústrojí. Osy kladek musí být rovnoběžné s osou tonové kladky 181, obr. 3.

Klady s gumovým obložením znečistěné mazadlem nebo jinou nečistotou očistíme acetonom.

Použití trichloru, benzimu a pod. není povolen. Aby při přepínání rychlosti nezabíraly současně obě kladky s motorem a setrvačníkem a neblokovaly motor, přihneme podle potřeby ozuby U a V (obr. 5). Mezera mezi volnou kladkou a setrvačníkem musí být co nejménší, aby se neomezovala záběrová dráha druhé kladky. Tah pružiny 242, obr. 3, kontrolujeme v místě ukotvení a má být cca 2300 g při přepnutí na rychlosť 9,5 a při přepinači posuvu pásku v nulové poloze.

b) Ovládání zubové a třecí spojky a odklápní pásku

Vačka B (obr. 3) ovládá páku 236, která je v záběru s táhlem 207, které posu-




nuje kladkami 208 na hřidelích 186. Funkci táhla znázorňuje obr.3 a 7. Obraz 7 znázorňuje táhlo v poloze, kdy přepinač posuvu pásku je v poloze 0 nebo \rightarrow . Při přepnutí do polohy „rychle vpřed“ nebo „vzad“ se táhlo přesune do krajní polohy a vysune kladku do přímého záběru pomocí čepu A s kotoučem s ozuby 244 (obr.7), který je našroubován na hřideli a zajištěn matkou. Současně druhý konec táhla je v poloze, kdy odvíjecí kladka je mimo přímý záběr a spojka úplně uvolněna.

Táhlo musí dosedat celou plochou na čelní ploše pouzdra ložisek a nesmí se přičít. Při přepnutí z polohy \rightarrow nebo \leftarrow musí se bezpečně vrátit do nulové polohy, aby nezůstaly v záběru ozuby kotouče 244 s čepem kladky A (obr.7).


Hřidel se musí lehce otáčet v obou ložiskách. Kolmost hřidele můžeme kontrolovat na př. pomocí kruhové desky o průměru asi 180 mm, která po nasazení na hřideli musí být po celém obvodě ve stejné výšce od panelu.

Kotouč 244 nastavíme tak, aby ozuby kotouče při normálním chodu vpřed (\rightarrow) nebo v nulové poloze, nezasahoval do čepu A (obr.7). Vzdálenost mezi hroty nastavíme cca 1 mm. Kontrolujeme také vzájemný pohyb misky 243 a ozubeného kotouče 244, aby se lehce pohybovaly a nezadrhovaly ve výrezech misky. Závadu odstraníme přihmátkou ozubů kotouče. Proti axiálnímu posuvu je hřidelka aretována šroubkem C (obr.7) a zašroubujeme šroubek tak, aby nebránil otáčení hřidele.


Při převíjení pásku rychle vpřed nebo vzad čep 280 (obr.3) odklopí pásek od hlavic, aby se nedíraly hlinky a současně se šetril pásek. Nastavení přitlačných per s plsti je uvedeno ve statí 2.5.



Obr.4



Obr.5




Obr.6

242

c) Ovládání přitlačné kladky

Vačka C (obr.3) ovládá páku 201 s přitlačnou kladkou 182, která je pouze v poloze → (přehrávání nebo nahrávání) v záběru s tónovou kladkou 181 (obr.3). Jestliže nahrávací pásek není ve své tónové dráze a vybíhá, upravíme rovnoběžnost hřidel tónové a přitlačné kladky.



Obr.7

Perko 248 je navlečeno na osu mezikladky a je uchyceno šroubkem na vrchní straně kladky. Perko nasuneme na osu tak, aby konec perka s očkem měl smysl vinutí ve směru pohybu hodinových ručiček. Upevníme-li očko na kladku a otáčíme-li ve směru hodinových ručiček, perko se navijí na osu a zmenší svůj průměr. Třením brání v pohybu v tomto směru. Otáčíme-li proti směru pohybu hodinových ručiček, perko je vyřazeno z činnosti a mezikladka se může volně otáčet.

V nulové poloze nesmí být kladka v záběru se setrvačníkem. Vzdálenost mezi kladkou a setrvačníkem má být cca 1 mm (obr.9). Přepnutím přepínače do polohy rychle vzad (↔) musí kladka zabírat celou šířkou gumy.



Kontrolu vedení pásku provedeme tak, že pásek za běhu vysune z vodicí drážky sloupku (obr.14) směrem nahoru a dolu, pásek se musí sám vrátit do vodicí drážky sloupku. Nevrátili se, není správně nastavena kolmost tónové a přitlačné kladky.

K zajištění všech poloh přepínače slouží aretace. Provedení západky viz obr.3.

Tah pružiny páky přepínacího mechanismu kontrolujeme v místě ukotvení a má být cca 450 g. Tah pružiny pro páku přitlačné kladky kontrolujeme v poloze přepínače → a má být cca 2100 g v místě ukotvení.

2.3 Mezikladka

Mezikladka 255 (obr.3) je ovládána táhlem 207 a slouží k rychlému zpětnému převíjení pásku. Mezikladka je tedy v činnosti při přepnutí přepínače posuvu pásku do polohy ←. Kladka je vybavena směrovou spojkou proti otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na mezispojku). V opačném směru se musí volně otáčet. Vybavení spojky je zobrazeno na obrázku 8.



2.4 Setrvačník s tónovou kladkou

Aby funkce tónové kladky, (která udává nejen rychlosť, ale i rovnoměrnost posuvu pásku) byla dokonalá, je nutné, jí věnovat pozornost!


- Kontrolujeme:
- a) radiální házení (nesmí být větší než 0,01 mm)
 - b) vůli v kluzném ložisku (nesmí být větší než 0,05 mm)
 - c) kolmost kladky vůči panelu a pásku. (Kolmost musí být taková, aby maložený pásek při normálním chodu vpřed (\rightarrow) zůstával přibližně stále ve stejné výši.)

U setrvačníku kontrolujeme radiální házení, které nesmí být větší než 0,06 mm.


2.5 Seřízení tónové dráhy

Tónová dráha sestává z uklidňovací kladky 177 (obr.10), hlavy mazací, záznamové (zahrávací) a snímací (reprodukční), vodicího sloupku 252, kolíku 253, tónové kladky 181 a kladky přitlačné 182. Při výměně některé z hlav je nutno provést nastavení podle následujícího návodu. Nastavení hlavy provedeme se maloženým páskem v poloze přepinače \rightarrow .

- a.) Nejdříve nastavíme hlavy snímací a to tak, že se hlava přitlačuje k pásku až se ve vodící dráze přestane dotýkat průměru sloupku. Přitom osa hlavy svírá s osou panelu cca 16° (obr.10).




Obr.10



Obr.11




Obr.12



Obr.13

- b.) Po nastavení hlavy snímací provedeme nastavení hlavy mazací. Provedeme to tak, že hlavu přitlačujeme na pásek v úhlu 5° až úhlu opásání d, po obou stranách osy mazery hlavy mazací i snímací je stejný (obr.11).
- c.) Nastavení hlavy záznamové provedeme tak, že hlavu přitlačujeme kolmo na pásek, až se dotýká hlavy při prohnutí pásku cca 0,5 mm (obr.12).
- d.) Po nastavení hlav kontrolujeme nastavení tlaku per s přitlačnými platěmi. Tlak na hlavu mazací je cca 20 g a u hlavy záznamové cca 25 g. Při odklopeném pásku od hlav je pásek v místě, kde se stýká se snímací hlavou vzdálen od hlavy cca 0,8 mm. Poloha odklápacího čepu pásku musí být taková, aby nedovolovala začlenění pásku za čep při nasazeném krytu hlav. Osa čepu může v krajním případě lícovat s hranou výrezu v krytu hlav (obr.13). V poloze → je čep cca 1 mm za páskem (obr.14). Elektrické nastavení hlav viz odst.4.6.



Obr.14

2.6 Mazání

Mazání částí, v nichž při provozu přístroje nastává tření, musí být dostatečné, ne však nadmerné, aby přebytky mazadla neznečistovaly ostatní části přístroje, případně nesnižovaly jejich funkci (na př. zmenšením tření namazáním kladek s gumovým obložením).

Mají být mazány následující části:

- hřídel přepinače posuvu pásku v místě otáčení v panelu,
- čepy a pouzdra pák, čepy kladíček, plochy pák, které se dotýkají vložek přepinače posuvu pásku,
- hřídel tónové kladky ve styku s pouzdrem v dutině tónové kladky (doplnit zásobu oleje cca 5 kapek), plstěný kroužek pod hnací kladkou napustit olejem,
- čep uklidňovací kladky (doplnit zásobu oleje),
- čep a pouzdro přitlačné kladky (doplnit zásobu oleje),
- hřídel cívek mag.pásku.

Ložiska motoru jsou samomazná, nemazat olejem!

2.70 Kontrola mechanické části sestaveného přístroje

Na obr. 3 vidíme princip řešení mechanické části magnetofonu. Veškeré pohyby ovládá přepinač posuvu pásku a přepinač rychlosti pásku.

2.71 Přepinač posuvu pásku přepnut do nulové polohy (0)

- a.) Páka přítlačné kladky 201 odklopí přítlačnou kladku 182 od tónové kladky 181. Tento úkon ovládá vačka C. Funkční polohu zajišťuje rohatka.
- b.) Jedna strana vačky B provádí odklopení magnetofonového pásku a přítlačných plstí od hlaviček pomocí páky 202.
- c.) Vačka A ovládá pomocí pák převodové kladky s gumovým obložením pro rychlosť 19 cm (kladka 197) nebo 9,5 cm (kladka 198) podle toho, ve které poloze je přepnut přepinač rychlosti pásku. Přepinač rychlosti pásku arretuje jednu nebo druhou páku, aby nezapadal do vačky a současně příslušnou převodovou kladku vyřadí z činnosti.

V nulové poloze není žádné z převodových kol v záběru se stupňovou kladkou (231).

2.72 Přepinač posuvu pásku přepnut do polohy vpřed (→) záznam-reprodukce

- a.) Páka přítlačné kladky 201 sklopena do záběru s tónovou kladkou.
- b.) Páka 202 dovolí pomocí odklápacího kolíku 260 přiklopení magnetofonového pásku k hlavám.
- c.) Vačka A pomocí páky 241 nebo 240 sunе do záběru kladky s gumovým obložením 197 nebo 198 mezi stupňovou kladku 231 a setrvačník, který uvede v pohyb tónovou kladku a pomocí řemínku kladku 208.

2.73 Přepinač posuvu pásku přepnut do polohy (→) (rychle vpřed)

V této poloze přepinače vačka B pomocí páky 206 a táhla 207 vysune kladku 208 do přímého záběru s hřídelí, na které je upevněna cívka s mag.páskem (viz odstavec 2.2b), přičemž druhá kladka 208 je částečně přibrzděna. Náhon kladky 208 obstarává řemínek 214 ze setrvačníku. V této poloze přepinače je kladka s gumovým obložením (buď 197 nebo 198) v záběru se stupňovou kladkou motoru a setrvačníkem. Náhon ze setrvačníku na kladku 208 je proveden gumovým řemínkem.

Páka přítlačných plstí je odklopena od hlav. Páka přítlačné kladky je rovněž odklopena, takže přítlačná kladka není v záběru s tónovou kladkou.

2.74 Přepinač posuvu pásku přepnut do polohy (←) (rychle zpět)

Vačka B pomocí páky 206 a táhla 207 vysune kladku 208 do přímého záběru s hřídelí 186, na které je připevněna cívka s mag.páskem.

Pohon kladky 208 zajišťuje mezikladka, která je v této poloze přitlačována perkem 256 k setrvačníku. Náhon s této kladky na kladku 208 je proveden gumovým řemínkem.

2.8 Mechanické závady a jejich odstranění

Příznak	Pravděpodobná příčina	Náprava
Přístroj při přepnutí do pravovních poloh, pásek nepodává ani nepřevijí.	Motor ani sesilovač nepracuje (kontrola poslechem). Přepinací páčka rychlosti v mezipoloze.	Přezkoušet elektrickou připojku a pojistku. Páčku přepnout do krajní polohy 9,5 nebo 19.
Pásek při chodu vpřed je špatně navíjen.	Nedostatečné tření třecí spojky. Zadrhává kuličkové ložisko (navíjení trhavé)	Překontrolovat nastavení spojky, případně vyměnit pružinu. Vyměnit ložisko.
Pásek je podáván nerovnoměrně, reprodukce s tremolem a kolísáním.	Znečistěné ogum.kladky olejem nebo nánosem směsi oleje s odbroušenou gumou (žmolky) Ogumovaná kladka pro převíjení zabírá se setrvačníkem. Směrová spojka (pružinka v dutině kladky pro převíjení nebrzdí nebo kmitá).	Kladky, řemeničku motorku a setrvačník očistit čistým acetonom (benzin, trichlor a pod. rozpustidla nepoužívat). Nastavit správnou polohu kladky, mezi kladku a setrvačníkem má být mezera cca 1 mm. Překontrolovat uložení a zakotvení pružinky, pružinku vyměnit.
Pásek je podáván nerovnoměrně pouze při rychlosti 9,5. Kolísání značné jen při této rychlosti.	Unavená pružinka vtahující ogum.kladku do záběru.	Pružinku vyměnit.
Přístroj nepřevijí rychle vpřed.	Špatně seřízená zubová spojka. Kladka s gumovým obložením pro převíjení prokluzuje vlivem znečistění olejem. Kladka s gumovým obložením pro převíjení prokluzuje vlivem malé přitlačné síly. Přetržený řemínek.	Spojku nastavit. V polohách nula a vpřed má být mezi hroty mezera cca 1mm. Kladku a setrvačník očistit čistým acetonom (benzin, trichlor a pod. nepoužívat). Překontrolovat nastavení kladky příp. vyměnit pružinu. V nulové poloze má být mezi setrvačníkem a kladkou mezera cca 1 mm. Řemínek vyměnit.
Pásek vybíhá nahoru nebo dolů z tónové dráhy.	Špatně nastavený vodicí sloupek, kolík nebo hlavice.	Sloupek a kolík nebo hlavice nastavit.

Příznak	Pravděpodobná příčina	Náprava
	Osa tónové kladky není kolmá k panelu vlivem hrubého zacházení nebo nárazu.	
Přístroj nepracuje tiše, cívky s páskem a některé součásti v přístroji drnčí.	Na kladkách s gumovým obložením utvořen nános směsi oleje s odbroušenou gumou (žmolky). Vyběhaná ložiska motorku.	Kladky, setrvačník a řemeníčku motorku očistit čistým acetonem. Motorek nebo ložiska vyměnit.

3.0 Součásti přijimače a jejich výměna


3.1 Výměna ladící stupnice

- 1) Vyjmeme konstrukci přístroje ze skříně (podle odstavce 1.)
- 2) Odšroubujeme 5 horních a 5 spodních přichytka upevňující stupnici ke skříni a sejmeme ji.
- 3) Novou stupnicí nasadíme do přichytek mezi plstěné uložení a připevníme ji přichytkami.

3.2 Výměna lanka ukazatelů (obr.15)

- 1) Odejmeme zadní papírovou stěnu.
- 2) Vysuneme konstrukci přístroje ze skříně (podle odstavce 1.)
- 3) Ladící kondensátor nahradíme na největší kapacitu.
- 4) Navlékneme nové lanko (délka lanka 2380 mm), podle obr.15.
- 5) Ukazatele posuneme na vodicí tyč tak, aby se kryly se značkami na pravých koncích stupnic.
- 6) Ukazatele zajistíme barvou.

Pro seřízení ukazatelů není třeba konstrukci přístroje úplně vysunovat ze skříně. Stačí jen částečně a ukazatče nastavit na krajní značky stupnice.



Obr.15

a) Bez elektronek

	6CC42 S	6F32	6L31	EM11
V _a	+ 218	+ 233	+ 263	+ 234
V _{g2}	-	+ 233	+ 316	
V _{zh}	6,3 =	6,3 =	6,3 ~	6,3 ~

b) S elektronkami

	6CC42 S	6F32	6L31	EM11
V _a	+ 52	+ 68	+ 256	+ 140
V _{g2}	-	+ 68	+ 157	-
V _k	-	-	+ 6,3	-
V _{zh}	6,3 =	6,3 =	6,3 ~	6,3 ~

4.2 Měření proudů

4.21 Proudy elektronek

	6CC42 S	6F32	6L31	EM11
I _a	0,5 mA	0,9 mA	25 mA	A1 + A2 0,25 µA
I _{g2}	-	0,3 mA	2,4 mA	stínítko 0,14 mA

4.22 Proudy hlav

a) Předmagnetisační vf proud záznamové hlavy

měříme při přepinači funkci v poloze „Záznam“, korekce na 19 cm/s , regulátor hlasitosti otočit zcela vlevo, milivoltmetrem na 100Ω odporu R 13. Úbytek napětí na R 13 je 200 mV eff \pm 2% u přístroje s hlavami z plechů 0,2 mm (bez označení), 150 mV eff \pm 2% u přístrojů s hlavami z plechu 0,05 mm označených písmenem „S“. Předmagnetisační vf proud je tedy 2 mA (1,5 mA). Správnou hodnotu nastavíme trimrem C 15 (100 pF).

- b) Vf proud mazací hlavy měříme při nahrávání na odporu 1Ω zapojeném do série s mazací hlavou a vazebním vinutím vf oscilátoru. Úbytek napětí na tomto odporu měříme elektronkovým voltmetrem a jeho hodnota má být 40-70 mV.
- c) Nf záznamový proud protékající záznamovou hlavou měříme na odporu R 13. Úbytek napětí na tomto odporu je 20 mV při 1 k Ω a plně stažených výsečích elektronky EM11. Pro toto měření je třeba zkratovat krajní vývody mazací hlavy.

4.3 Nastavení odladovače v frekvenci (55 kc/s)

Přepinač funkcí přepneme do polohy „záznam“, korekce 19 cm/s. Paralelní rezonanční obvod tvořený cívkou L2 (82 mH) a kondensátorem C 13 + C 14 (64 + 100 pF) nastavíme na frekvenci 55 kc/s. Zabráníme tím pronikání výstupního signálu z oscilátoru do následujícího signálu.

Nastavení provedeme buď elektronkovým voltmetrem nebo osciloskopem, který zapojíme do měřicího bodu A (vstup 20 V eff) a trimrem C 14 (100 pF) nastavíme minimální výklenek přístroje. Minimální napětí může být menší než 400 mV eff.

Neleze-li vyladit odladovač na minimum (t.j. pod toleranční mez 400 mV), překontrolujeme kmitočet oscilátoru (55 kc/s \pm 10%). Není-li chyba v oscilátoru, musíme překontrolovat cívku odladovače.

4.4 Kontrola napětí v oscilátoru

Přepinač funkcí přepneme do polohy „záznam“. Elektronkovým voltmetrem změříme výstupní napětí na anodě elektronky 6L31. Jeho hodnota má být 120 V eff minimálně.

4.5 Nastavení indikátoru záznamové úrovni


Přepinač funkcí přepneme do polohy „záznam“, korekce 19 cm/s. Mazací hlavu spojíme na krátko. Na vstup 20 V eff (viz schéma) zapojíme tónový generátor a nastavíme 20 V eff výstupní napětí. Při této hodnotě mají být výseče indikátoru záznamové úrovni právě sevřeny.

Nastavení výsečí provedeme potenciometrem R 18 (1 M Ω).

4.6 Elektrické nastavení hlav

Nastavení hlav je velmi kritické a závisí na něm dokonalé přehrávání záznamů nahraných na jiném zařízení. Nastavení provedeme „měrným“ páskem, na kterém je záznam 6 kHz.

Správné vedení pásku posoudíme podle obr. 19.



U mazací hlavy se má horní okraj pásku krýt s horním okrajem plechů. U záznamové a snímací hlavy běží pásek poněkud pod okrajem plechů (0,25 mm \pm 10%).

„Normální“ pásek založíme do tónové dráhy a při přehrávání 6 kHz otáčíme šroubkem B obr. 19 tak, aby milivoltmetr zapojený na výstup ukázel největší výklenek.

Odpojíme záznamovou hlavu a zapojíme ji na místo snímání. Snímáme opět 6 kHz s „měrného“ pásku a kolmost mezery hlavy nastavujeme šroubkem A (obr.19) pomocí ne-magnetického šroubováku, tak až nám milivoltmetr ukáže největší výchylku. Zapojení uvedeme do původního stavu. Na čistý pásek nahrajeme záznam 8 kHz a šroub-kem B nastavíme největší výchylku měřidla.

4.7 Úroveň pozadí

Přepínač funkcí přepneme do polohy „snímání“. Regulátor hlasitosti vytocíme na pl-nou hlasitost. Na výstupní transformátor konc.stupně zesilovače připojíme nf milivoltmetr. Při měření je motor zapnut.

Odbručení provedeme jednak stínicím krytem umístěným před snímací hlavou a kompen-sační cívkou upevněnou na měkkém hliníkovém pásku na držáku motorku.

Kompensační cívku zkratujeme. Natočením stínicího krytu před snímací hlavou nastavíme minimum výstupního napětí.

Ostraníme zkrat na kompenсаční cívce. Natočením a přihýbáním kompenсаční cívky hle-dáme takovou polohu, ve které kompenсаční napětí spůsobí minimální výchylku na vý-stupu.

Po správném nastavení má být zbytkové napětí na výstupu menší jak 120 mV ef.

4.8 Nastavení frekvenčního průběhu

K měření frekvenčního průběhu potřebujeme „měrný“ pásek, na kterém jsou zaznamenané střídavé kmitočty 100 Hz a 6 kHz a za ním pak kmitočty, které používáme k měře-ní frekvenční křivky celého průběhu.


Prvé dva kmitočty t.j. 100 Hz a 6 kHz slouží k nastavení snímací korekce.

Na výstup zapojíme místo reproduktoru vlastního, odpor 5 ohmů a nf milivoltmetr. Při přehrávání 100 Hz a 6 kHz napětí na výstupu se musí sobě rovnat. Jejich vyrovnání se provádí na 6 kHz trimrem C 6 (20 pF) tak, až výstupní napětí při 6 kHz je stejně jako při 100 Hz. Správnou polohu trimru zakápneme barvou.

4.9 Měření frekvenční charakteristiky

4.9.1 Frekvenční charakteristika snímací korekce

Místo snímací hlavy zapojíme náhradní odpor $50 \text{ k}\Omega$, RC generátor a na výstupu tohoto generátoru nastavíme 5 mV. Toto napětí je konstantní pro všechny kmitočty. Na odpo-jeném snímacím výstupu (0,12 V) měříme nf milivoltmetrem (o vstupním odporu $1 \text{ M}\Omega$) výstupní napětí. Průběh napěti snímacích korekci musí charakterově odpovídat nakres-ленé křivce. Napětí se smí lišit maximálně o $\pm 20\%$. Trimr C 6 (20 pF) vytocen na me-ximum.




Frekvenční charakteristika snímací korekce

Obr.20a

4.92 Frekvenční charakteristika záznamové korekce

Od špičky 42 na letovacím místku odpojíme přived od koncového stupně a místo něho připojíme výstup TG, přepinač funkcí do polohy „záznam“, výstupní napětí na TG nastavíme na 20 V eff. Mazací hlava spojena makrátka. Průběh záznamového proudu měříme na milivoltmetrem na odporu R 13 (100 ohmů). Charakter křivky musí odpovídat nakreslené křivce, napětí se může lišit o $\pm 20\%$.



Obr. 20b

5.0 Přezkoušení správného nastavení hlav

Na čistém pásku provedeme záznam 1 ke plné úrovni. Po provedení záznamu se vymění kotouče s páskem a při přehrávání nesmí být slyšet záznam z druhé stopy.

6.0 Čistění hlav

Po delším provozu magnetofonu je třeba očistit hlavy od zbytků pásku a jiných nečistot.


To lze nejlépe provést hadříkem namočeným v lihu. K čistění nepoužíváme acetonu, trichloru a jiných rozpustidel!

7.0 Výměna hlav


Odšroubojeme kryt před snímací hlavou nebo při výměně mazací či záznamové hlavy přítlačná pera. Povolíme šroubek na horní straně krytu. Odletujeme vývody hlavy. Vysuneme starou a vložíme novou. Uvedeme do původního stavu. Nastavíme hlavy jak bylo uvedeno v odstavci 4.6 „Elektrické nastavení hlav“.

Změny v obvodu snímací hlavy

Odpor R 21 je jen u přístrojů, které mají vestavěny hlavy označené „S“.



Obr. 21

Nastavovací body magnetofonu.8.0 Elektrické závady magnetofonu

Obr. 22

Příznaky	Příčina	Náprava
<u>Skreslení záznamu</u> Malá hlasitost, způsobená nepřítomností v f předmagnetisace	Špatná mazací hlava, R 17, C 17 Špatná záznamová hlava. Vadná 6L31	Vyměnit.
<u>Nemáže, ale přehrává.</u>	Špatná mazací hlava, špatné nastavení hlavy. Přitlačné pero u mazací hlavy odkhnuto.	Vyměnit, nastavit.
<u>Je slyšet záznam z druhé stopy.</u>	Špatně nastavené hlavy. pásek není veden vodicími sloupky.	Nastavit, opravit.
<u>Velký brum .</u>	Špatně nastavený kryt před snímací hlavou. Špatně nastavená komp.cívka. Vadná isolace mezi katodou a vláknenem u 6CC42 S. Vadná snímací hlava. Vadná 6F32. Vadný filtrační elektrolyt. Vadný R 1	Nastavit. Nastavit. Vyměnit 6CC42 S Vyměnit. Vyměnit. Vyměnit. Vyměnit.
<u>Indikátor zázn.úrovně neukazuje.</u>	Vadný usměrňovač U 1 Vadná EML1. Špatně nastavený R 18	Vyměnit. Vyměnit. Nastavit dle 4.5
<u>Slabý záznam.</u>	Vadná záznam.hlava. Špatně nastavený R 18	Vyměnit. Nastavit dle 4.5
<u>Nepřehrává.</u>	Vadná snímací hlava. Některá elektronika vadná.	Vyměnit. Vyměnit.

a) Chassis bez elektronek

Žhavící napětí na paticích elektronek $6,75 \text{ V}^{+} - 5\%$
Stejnosměrná napětí

Měřicí bod	Napětí =	Tolerance
17-18	340 V	$\pm 10\%$
17-19	340 V	$\pm 10\%$
17-46	340 V	$\pm 10\%$
23-22	15 V	$\pm 20\%$

b) Chassis s elektronkami

Žhavící napětí na paticích elektronek $6,3 \text{ V}^{+} - 5\%$
Stejnosměrná napětí

Měřicí bod	Napětí =	Tolerance
17-18	312 V	$\pm 10\%$
17-19	290 V	$\pm 10\%$
17-46	290 V	$\pm 10\%$
Anody elektr. 60041	180 V	-

11.0 Měření a nastavení přijimače

11.1 Měření napětí


- a) Chassis bez elektronek, přepinač přepnuto na 
Žhavící napětí na patici elektronek $6,75 \text{ V}^{+} - 5\%$
Stejnosměrná napětí

Měřicí bod	Napětí =	Tolerance
C 38	340 V	$\pm 10\%$
C 39	340 V	$\pm 10\%$
C 51	340 V	$\pm 10\%$

3.3 Výměna náhonového motouzu (obr.16)

Pro pohon ladícího kondensátoru a stupnicového ukazatele je použito motouzu o délce 547 mm na obou koncích opatřeného očky. Při výměně postupujeme takto:


- 1) Vyjmeme konstrukci přístroje ze skříně podle odstavce 1).
- 2) Ladící kondensátor nařídíme na nejvyšší kapacitu.
- 3) Očko jednoho konce motouzu navlékneme na spirálové pero napínající náhonový motouz. Druhým koncem motouzu otočíme kolem náhonové hřidelky jeden závit a konec nevlékneme na kolík náhonového kotouče (viz obr.16):



Obr.16

3.4 Výměna lanka vlnového přepinače (obr.17)

- 1) Konstrukci přístroje vysuneme ze skříně tak, abychom měli volný přístup k oběma náhonovým kotoučům (viz odstavec 1).
- 2) Jeden konec lanka (délka lanka i s očky 780 mm) navlékneme na spirálové pero a provlékneme tento konec otvorem v úhelníku a navlékneme lanko na kotouč chassis přijimače. Lanko zajistíme na kotouči smyčkou, kterou zašune me do výřezu v kotouči podle obr. 17.
- 3) Druhý konec vedeme přes spodní kladíčku, navlékneme lanko na druhý náhonový kotouč, zajistíme lanko na kotouči smyčkou (podle obr. 17), vedeme dále lanko přes horní kladíčku a konec navlékneme na spirálové pero napínající lanko vlnového přepinače.




Obr.17

3.5 Výměna a nastavení přepinače šíře pásmu (obr.18)

Ocelové lanko náhonu přepinače šíře pásmu (délka lanka s oky 840 mm) navlékneme obdobně jako v případě 3.4. Výměnu a nastavení náhonu ukazatele šíře pásmu provedeme takto:

- 1) Přepinač šíře pásmu přepneme do pravé krajní polohy.
- 2) Jeden konec náhonového motouzu (délka motouzu s oky 555 mm) provlékneme otvorem v hřidelce ukazatele šíře pásmu a uděláme na konci provázku očko, na které zavěsimě spirálové pero.
- 3) Ukazatel šíře pásmu nastavíme na úzký černý trojúhelník v okénku stupnice a zajistíme proti otáčení.
- 4) Druhým koncem motouzu navineme 2 závity na hřidel ukazatele šíře pásmu a motouz vedeme na spodní kladičku, kterou sejmeme s hřidelem přepinače.
- 5) Do otvoru v kladičce vsuneme smyčku a kladičku nasadíme na hřidel tak, aby zeslabený konec hřidele procházel středem smyčky.
- 6) Kladičku zajistíme proti otočením šroubkem, navineme na kladičku ještě dva závity a konec motouzu s očkem zavěsimě na pružinu.
- 7) Odjistíme ukazatel šíře pásmu proti otáčení a zasunutím konstrukce do skříně, sjistíme a nastavíme správnou polohu ukazatele šíře pásmu. Správnou polohu nastavíme otáčením kladičky na hřideli přepinače šíře pásmu. Po nastavení ukazatele kladičku zajistíme dotažením šroubu a šroub zakápneme barvou.



Obr.18

XIII. VYVAŽOVÁNÍ A NASTAVENÍ PRÍSTROJE

4.0 Elektrická měření a nastavení magnetofonu

4.1 Měření napětí

Napětí měřena voltmetrem 5000Ω/V. Dovolená tolerance $\pm 20\%$.

Napětí na elektronkách 6L31 a EM11 jsou měřena v poloze „záznam“, napětí na elektronkách 6CC42 a 6F32 v poloze „reprodukce“.

Příznaky	Příčina	Náprava
<u>Malá hlasitost při přehrávání.</u>	Vadná snímací hlava. Malé napětí.	Vyměnit. Překontrolovat napájení.
<u>Od 2 kc klesají výšky.</u>	Špatně nastavené hlavy. Vadná snímací hlava. Vadná záznamová hlava. Špatně nastavený C 6. Přítlačná pera před hlavou odehnuta od pásku (znečisťena mezera hlav (snímací a záznam.)	Nastavit. Vyměnit. Vyměnit. Nastavit. Nastavit a očistit.
<u>Příliš mnoho výšek.</u>	Špatně nastavený C 6. Špatně nastavený C 14.	Zkontrolovat a nastavit. Nastavit.
<u>Velký šum při přehrávání.</u>	Zmagnetované hlavy a vodící čepy.	Odmagnetovat.
<u>Zesilovač píska při plně vytoceném potenciometru.</u>	Mikrofonická 6F32 nebo 6CC42S	Vyměnit.

9.0 Potřebné pomůcky pro měření a nastavení

9.1 Měřicí přístroje

- 1) Elektronkový voltmetr (měřicí v rozsahu 10 mV - 200 V od 20 c/s do 50 kc/s)
- 2) Tónový generátor (50 c/s - 50 kc/s)
- 3) Měřic skreslení neb oscilograf

9.2 Zkušební díly

- 1) „Měrný“ pásek
- 2) Sada hlav
- 3) Sada elektronek
- 4) Krystalový mikrofon s přív.kabelem
- 5) Odpor 1Ω
- 6) Odmagnetovací cívka pro odmagnet. hlav a čepů

9.3 Nářadí

- 1) Isolační šroubovák
- 2) Nemagnetický šroubovák pro nastavení hlav.

10.0 Měření a nastavení koncového stupně

10.1 Měření napětí

Všechna měření v odstavci a), b), c) jsou měřena AVOMETEM.

b) Chassis s elektronkami

Závavici napětí na patice elektronek $6,3 \text{ V} \pm 5\%$

Měřicí bod	Napětí	Tolerance
C 38	195 V	$\pm 10\%$
C 39	218 V	$\pm 10\%$
C 51	260 V	$\pm 10\%$
A _n	195 V	Směrné hodnoty
G _{2,4}	80 V	
A _T	100 V	
A	195 V	EF22
G ₂	90 V	
A	120 V	
A'	180 V	6CC41
22-23	6,3 V nastavit odporem R 122	
		Poznámka x/

x/ Nastavovat při kompletně osazeném přístroji, včetně magnetofonu!

11.2 Vyvažování přijimače

Kdy je nutno přijimač vyvažovat?

- 1) Při výměně cívek nebo kondensátorů v mezifrekvenční nebo vysokofrekvenční části přístroje.
- 2) Jestliže již nedostačuje citlivost nebo selektivita (je-li přijimač rozladěn).

11.21 Pomůcky k vyvažování

- 1) Zkušební vysílač s normálními anténami.
- 2) Měřidlo výstupního výkonu (outputmetr) event. střídavý nebo elektronkový voltmetr.
- 3) Vyvažovací náčiní (šroubovák a klíč) k nařízení vzdušných vyvažovacích kondensátorů a železových jader a cívek.
- 4) Kondensátor o kapacitě 32.000 pF
- 5) Zajišťovací hmota.


Před vyvažováním nutno přijimač mechanicky (viz mechanické seřízení) i elektricky seřídit a osadit původními elektronkami, se kterými bude v provozu.

Pinsetou odstraníme s vyvažovacích kondensátorů nebo železových jader zajišťovací hmotu. Vyvažovat se má při dobré vyhrátém přijimači.

Postup vyvažování je uveden v tabulce 11.22.


II.22 Využívací tabulka přijímače

Využívaná část	Zkušební vysílač	Využívaný přijímač					Vychytka něříče vysíluje
		připojen na	komitočet	Vlnový přepínač	Přepínač šíře pásmu	Stupnicový ukezatel	
1	vezí	řidicí mřížku E 1				na 1200 kc/s (250 m)	Jádro cívky L 12 (horní)
2	frekvenční zesilovač	ECH21 (nebo na stator C 2) přes kond. 32.000 PF	452 kc/s	SV 187-571 m	úzké pásmo		Jádro cívky L 13 (dolní)
3							Jádro cívky L 14 (horní)
4							Jádro cívky L 15 (dolní)
5	mF	přes umělou antenu na antenní zdírku					Jádro cívky L 1 nejménší
6	I.krátké vlny	přes umělou antenu pro krátké vlny (400Ω) na antenní zdírku	21,6 Mc/s	I KV			kondensátor C 10 největší
7			15,3 Mc/s	13,9 - 20 m			Jádro cívky L 8
8			15,3 Mc/s				Jádro cívky L 4
9			21,6 Mc/s				kondensátor C 6
10	II.krátké		12 Mc/s	II KV			kondensátor C 11 největší
11			6 Mc/s	24,8-52 m			Jádro cívky L 9
12			6 Mc/s				Jádro cívky L 5
13			12 Mc/s				kondensátor C 7 největší
14	střední vlny	přes normální umělou antenu na antenní zdírku	1200 kc/s	SV			
15			600 kc/s	187-571 m			
16			600 kc/s				Jádro cívky L 10
17			600 kc/s				Jádro cívky L 2
18			1200 kc/s				Jádro cívky L 6
19	dlouhé vlny		280 kc/s	DV			kondensátor C 8 a C 5
20			160 kc/s	1050 - 2000 m			kondensátor C 13 největší
21			160 kc/s				Jádro cívky L 11
22			160 kc/s				Jádro cívky L 3
23			280 kc/s				Jádro cívky L 7
							kondensátor C 9 a C 4

Vyvažovací body přijimače.

Pohled na chassis přijimače.

Obr. 23



Pohled pod chassis přijimače.

Obr. 24

12.0 Kontrola napětí napaječe

Měření napětí na napaječi provedeme při připojení napaječe na sítovém napětí 220 V \pm 2%.

Napaječ nematižen.

- a) Kontrola žhavicího napětí na patice a pájecích špičkách.


Měřicí bod	Napětí
AZ12	4,4 V
11-12	5,9 V
13-14	6,75 V
15-16	11-2 V

- b) Kontrola anodového napětí a sítového napětí pro gramofonové chassis.

Měřicí bod	Napětí
9-A1	290 V
9-A2	AZ12
6-7	220 V

IV. NAVÍJECÍ PŘEDPISY PRO TRANSFORMÁTOŘE

13.0 Síťový transformátor AN 661 64
(cívka transformátoru AK 622 52)



13.1 Zkouška příkonu a proudu a zkouška převodů
napětí při nezatíženém transformátoru.


Napětí 220 V, 50 c/s, připojíme na vývodu 1-5.

Nejvyšší dovolený proud naprázdno 250 mA, nejvyšší dovolený příkon naprázdno 18 W.

Vinutí	Vývody	Napětí		Odpor		Drát ECU		
		V	toler.%	Ω	toler.%	vývody	poč.záv.	prům.vod.
L 2	7-8	290	± 3	54	± 20	7-8	590	0,224
	8-9	290	± 3	56	± 20	8-9	590	0,224
L 1	1-2	110	± 3	2,15	± 20	1-2	224	0,8
	1-3	120	± 3	2,35	± 20	2-3	20	0,8
	1-4	150	± 3	3,3	± 20	3-4	61	0,6
	1-5	220	0	6,25	± 20	4-5	143	0,475
	1-6	240	± 3	6,9	± 20	5-6	41	0,6
	10-11	6,75	± 3	0,14	± 20	10-11	14	1,5
L 4	12-13	5,9	± 3	0,135	± 20	12-13	12	1,5
L 5	14-15	4,4	± 3	0,21	± 20	14-15	9	0,8
L 6	16-17	11,2	± 3	0,52	± 20	16-17	23	0,6

14.0 Výstupní transformátor AN 673 73

cívka výstupního transformátoru AK 636 62



Obr. 26


14.0 Zkouška příkonů a proudu a zkouška převodů při nemtízeném transformátoru

Napětí 220 V, 50 c/s připojeno na vývody 1-4.

Nejvyšší dovolený proud naprázdno 8 mA.

Vinutí	Vývody	Napětí		Odpor		Drát ECU		
		V	toler.%	Ω	toler.%	vývody	počet zívitů	př.
L I, II	1-2	110	± 3	205	± 20	1-a	604	
	1-4	220	0	430	± 20	a-3	604	
						2-b	604	
						b-4	604	
L III	11-12	3,6	± 3	3,4	± 20	11-12	40	
						13-14	40	
L IV	7-8	2,9	± 3	0,23	± 20	7-8	32	
L V	8-9	1,3	± 3	0,12	± 20	8-9	13	
L VI	9-10	1,8	± 3	0,2	± 20	9-10	20	
L VII	5-6	36	± 3	95	± 20	5-6	450	


15.0 Vstupní transformátor pro drátový rozhlas AN 673 74
cívka vstupního transformátoru AK 636 63



Obr. 27

16.0 Cívka vře oscilátoru (L 3 + L 4)**16.1 Kontrola ohmického odporu**

- a) cívka (L 3) $2.9 \Omega \pm 10\%$ (menší cívka)
- b) cívka (L 4) $6 \Omega - 10\%$ (větší cívka)




Obr. 28

16.2 Kontrola indukčnosti při úplně zakroubovaném jádře

- a) cívka (L 3) $0,45 \text{ mH} \pm 15\%$
- b) cívka (L 4) $1,6 \text{ mH} - 15\%$

17.0 Cívka odládovače 55 kc/s (L 2)**17.1 Kontrola ohmického odporu**

má být $220 \Omega \pm 10\%$



Obr. 29

17.2 Kontrola indukčnosti

Hodnota indukčnosti cívky L 2 má být 80 mH a nastavíme ji železovým jádrem a zakápneme voskem.

V. NÁHRADNÍ SOUČÁSTKY

18.0 Mechanické díly

18.1 Reproduktorová skříň

Posice	Název	Objednací číslo
1	reprodukторová skříň	AF 127 39
2	plstěná vložka	AA 302 05
3	reproduktor	2AN 633 71
4	šnúra s reproduktorovou vidlicí	AK 762 01
5	akustická výhybka	AK 050 88
6	reproduktor ø 100	2AN 633 20
	brokát 450 x 760	R 34/487

18.2 Skřín přijimače

Posice	Název	Objednací číslo
7	skříň	AF 127 38
8	matice	AF 808 37
9	šroub	AF 816 39
10	ložisko	AA 906 84
11	závitová zdířka	AA 894 06
12	rukoujet	AF 178 01
13	ozdobná lišta	AA 128 07
14	ozdobná lišta	AA 128 08
15	stínici folie 420 x 418	M4 - 52
16	plstěná podložka	AA 296 01
17	dorazová plst	AA 302 06
18	stupnice	AF 157 09
19	přední knoflík	AF 402 07
20	vodicí kroužek	V5-Pp 54/1
21	sverkovnice 3polová MTN 030	B 3
22	zadní stěna horní	AA 132 17
23	zadní stěna dolní	AA 132 18
24	přichytka	3PA 654 02
25	nápis "Jubilant"	AA 143 22
26	držák gramofonových desek	AA 631 10
27	stínici folie 420 x 418	M 4 - 52
28	přichytka stupnice	AA 668 77
29	přichytka stupnice	AA 633 51
30	čep síťového vypinače	AA 006 04
31	pádka vypinače	AA 567 39
32	perko vypinače	AA 783 27
33	upinací spona štítku vypinače	AA 664 11
34	kryt dveřního spinače	AA 698 37
35	táhlo dveřního spinače	AA 855 19
36	pružina dveřního spinače	AA 791 25
37	kryt dveřního spinače	AA 698 36
38	vypinač dveřního spinače	AN 569 12
39	síťový vypinač	AN 569 13
40	vypinač "hloubky"	AN 569 14
41	štíttek "hloubky"	AA 148 01
42	štíttek "síť"	AA 148 00

18.3 Ovládací mechanismus

Posice	Název	Objednací číslo
43	ocelové lanko	M 4 - 37
44	šnúra	M 4 - 38
45	pružina tónové clony, hloubky, výšky	AA 786 12
46	pružina	V 5 - Pe 2
47	pružina	V 5 - Pe 3
48	kryt žárovky	AF 808 28
49	nosník ovládacího mechanismu	AF 771 00
50	držák s kladkou	AF 668 09
51	kladka	AF 816 41
52		
53	letovací úhelníček	AA 062 09
54	čep kladky	AA 003 43
55	kladka	V 5 - Pi 4
56	hřidel knoflíku (šíře pásmu)	AA 723 43
57	unášecí kotouč (šíře pásmu)	AF 808 21/1
58	stavěcí šroub se špičkou	AA 081 26
59	stavěcí šroub s důlkem	AA 081 21
60	hřidel knoflíku (ladání)	AA 726 11
61	setrvačník	AA 882 06
62	stavěcí šroub se špičkou	AA 081 27
63	stavěcí šroub s důlkem	AA 081 22
64	stínítko stupnice - pravé	AF 838 10
65	stínítko stupnice - levé	AF 838 11
66	matné sklo	AA 408 48
67	držák matného skla	AA 643 38
68	držák žárovek	AA 668 62
69	svorka ukazatele ladění	AF 668 10
70	nosič držáku ukazatele selektivity	AA 636 53
71	držák ukazatele selektivity	AA 643 39
72	ukazatel selektivity	AF 164 03
73	držák vodicí tyče	AA 668 81
74	vodicí tyč	AA 890 08
75	ukazatel stanic	AA 636 47
76	stínící plech	AA 625 40
77	sběrač	AA 631 09

18.4 Napaječ

78	síťový transformátor	AN 661 64
79	cívka síťového transformátoru	AK 622 52
80	chassis	AF 196 66
81	klíčová objímka	PK 497 04
82	držák pojistky kompletní	AK 489 00
83	pojistková vložka 2/250	ČSN 354731
84	pojistková vložka 0,2/250	ČSN 35 4731
85	pojistková vložka 0,1/250	ČSN 35 4731
86	volič napětí sestavený	AK 517 02
87	průchodka gumová NTN 017	11 x 2

18.5 Přijimač

Posice	Název	Objednací číslo
88	cívka s jádrem I.mf prim.	AK 585 28
89	cívka s jádrem I.mf sec.	AK 585 29
90	cívka s jádrem II.mf prim.	AK 585 28
91	cívka s jádrem II.mf sec.	AK 585 30
92	cívka mf odladovače	AK 585 31
93	cívka vstupní střed.vlny sec.	AK 600 02
94	cívka vstupní dl.vlny prim.	AK 600 03
95	cívka vstupní střed.vlny prim.	AK 600 04
96	cívka vstupní dlouhé vlny sec.	AK 600 05
97	cívka vstupní krátké vlny I	AK 600 06
98	cívka vstupní krátké vlny II	AK 600 07
99	cívka oscil.dlouhé vlny	AK 600 08
100	cívka oscil.střední vlny	AK 600 09
101	cívka oscil.krátké vlny I	AK 600 10
102	cívka oscil.krátké vlny II	AK 600 11
103	vstupní souprava	AN 210 06
104	oscilátorová souprava	AN 210 10
105	I. mf transformátor	AN 666 12
106	II. mf transformátor	AN 666 13
107	mf odladovač	AK 050 67
108	kryt pro mf transformátor	V4 - Pl 62
109	klin pro kryt mf transformátoru	V5 - Pp 24
110	západková hlava	AK 533 57
111	západková hlava (přep.selektivity)	AK 533 55
112	západková hlava (přep.dunkcí)	AK 533 56
113	montážní jednotka	AF 846 75
114	montážní jednotka	AF 846 76
115	unášecí kotouč	AF 808 21/2
116	lankový buben	AA 766 04
117	převodový kotouč	V 3 - Sn 23/1
118	otočný kondensátor	AN 705 03
119	doladovací kondensátor	PN 703 01
120	doteková deska (Př 3a, 3á)	AF 516 64
121	doteková deska (Př 2a)	AF 516 62
122	doteková deska (Př 2b, 2b')	AF 516 63
123	doteková deska (Př 3b, 3b')	AF 516 65
124	doteková deska (Př 3c, 3c')	AF 516 66
125	doteková deska (Př 1c)	AF 516 51
126	doteková deska (Př 1d, 1d')	AF 516 59
127	doteková deska (Př 1a, 1a')	AF 516 49
128	doteková deska (Př 1b, 1b')	AF 516 50
129	doteková deska (Př 4, 4')	AF 516 61
130	filtr 9 kc/s	AK 607 06
131	patici elektronky	KK 497 07
132	patici elektronky	PK 497 01
133	patici elektronky	PK 497 17
134	patici elektronky "Noval"	3 PK 497 03
135	patici elektronky	PK 497 04

18.6 Koncový stupeň

136	zásuvka ZA 3 (Cl)	AK 180 01
137	zásuvka reproduktorová	AK 465 03
138	destička ant. - zem sestavená	AF 808 07
139	selenový usměrňovač	AN 744 19

Poříce	Název	Objednací číslo
140	zástrčka	AF 895 00
141	výstupní transformátor	AN 673 73
142	cívka výstupního transformátoru	AK 636 62
143	paticce elektronky (klíčová)	
144	paticce elektronky "Noval"	3 PK 497 03

18.7 Štítek přepinače funkcí

145	štítek funkcí	AF 157 10
146	vložka	AA 408 50
147	přepinač reproduktorů	AK 533 54
148	knoflík přepinače	AF 243 09
149	štítek ("hloubky")	AA 148 01
150	žárovková objímka	AF 498 02
151	žárovka	V 5 - Cr 3
152	sklo	AA 569 15
153	prodlužovací osa	AF 816 35
154		
155		

18.8 Gramofonové chassis

156	krystalová přenoska	2 AN 625 00
157	vložka pro krytalovou přenosku	2 AN 800 06
158	vačka přepinače rychlosti	23113-1300/2
159	chassis	AF 196 76
160	knoflík přepinače rychlosti	H 17 - 1002
161	suvnice vačky přepinače rychlosti	23113-2100/6
162	pružina páky	23113-1015
163	mezikolo	23113-2200
164	motorek	MT 6/I
165	gumový tlumič držáku motoru	23113-0003
166	stupnová kladka	23113-0001
167	chassis přenosky	AF 196 75
168	gumový tlumič chassis přenosky	AA 230 09
169	plstěná trubka tlumiče	AA 303 18
170	vypinač	26201-0200/2
171	páka vypinače	AF 185 02
172	unášecí segment	26201-0301/5
173	páka vypinače	26201-0310/3
174	pedložka pod přenosku	AA 064 49
175	talíř	T 09
176	gumový kotouč	T 09-0001

18.9 Magnetofonové chassis

Poříce	Obraz	Název	Objednací číslo
177	10	uklidňovací kladka	AF 734 04
178	10	čep uklidňovací kladky	AA 010 08
179			
180		úhelník	
181	3	tónová kladka	AF 705 01
182	3	přitlačná kladka	AF 734 00
183		čep přitlačné kladky	AA 010 09

Posice	Obraz	Název	Objednací číslo
184	3	podložka	AA 063 08
185	4	přepínací páčka	AA 178 08
186	3	hřídel sestavená	AF 705 02
187		štítok panelu	AA 143 19
188	14	hlava mazací	AK 150 19
189	14	hlava snímací	AK 150 20
190	14	hlava nahrávací	AK 150 21
191	13	pružný držák magn.hlav	AA 614 23
192	13	kryt hlav	AF 694 33
193	2	motorek	MMG
194	2	držák	AF 683 17
195	2	destička	AF 501 42
196	2	řemenička	AA 885 00
197	3	kladka s gumovým obložením	AF 734 02
198	3	kladka s gumovým obložením	AF 734 06
199		klika	AF 179 00
200	3	přepínací mechanismus	AF 050 66
201	3	páka přitlačné kladky	AF 186 02
202	3	páka přitlačných čepů	AF 186 04
203	3	páka	AF 186 01
204	3	páka	AF 186 00
205		kladička	AA 164 37
206	3	páka spojek	AF 186 03
207	3	táhlo	AF 838 09
208	3	kladka	AF 808 23
209	3	podložka	AA 064 40
210		kotouč	AA 735 03
211	3	podložka	AA 063 09
212		podložka	AA 303 08
213	3	pero	AA 668 72
214	3	řemínek	AA 407 01
215	3	táhlo přepinače (C - □)	AA 189 02
216		táhlo přepinače korekcií	AA 189 03
217	8	podložka	AA 064 45
218	8	pružina	AA 781 03
219	3	pružina	AA 791 23
220		pružina	AA 791 26
221		kroužek stiskací NTN 029	4 - St - z
222		kroužek stiskací NTN 029	5 - St - z
223		držák elektronek	AF 683 18
224		můstek	AF 808 15
225		deska s dolař.kondensátory	AK 050 77
226		cívka vř oscilátoru	AK 593 00
227		cívka odladovače	AK 593 01
228	3	setrvačník	AA 332 05
229		doteková deska (přepinače A)	AF 533 06
230		doteková deska (přepinač B)	AF 533 07
231	3	stupňová kladička motoru	AA 385 00
232	3	hřídel táhla přepinače	AF 808 12
233	3	přitlačné perko s plstí	AF 800 44
234	8	hřídel mezikladky	AA 010 10
235	3	přitlačné perko s plstí	AF 800 40
236	3	kladička	AA 064 37
237	3	pružina	AA 786 10
238	3	pružina	AA 786 09
239	3	úhelník	AA 999 01
240	3	páka rychlosti 9,5 cm (sestavená)	AF 808 29
241	3	páka rychlosti 19 cm (sestavená)	AF 808 30
242	3	pružina	AA 786 09

Posice	Obraz	Název	Objednací číslo
243	3	miska	AF 800 43
244	3	kotouč s ozuby	AA 735 03
245	3	podložka	AA 303 09
246	3	řemínek	AA 407 03
247	2	držák s motorem	AK 150 22
248		podložka	AA 063 08
249		šroub	AA 071 04
250	4	šroub	AA 071 05
251	4	pružina	AA 791 28
252	13	sloupek	AA 013 23
253	13	vodicí kolík	AA 010 11
254	14	podložka pod kolík (253)	ČSN 02-1702.15
255	3	mezikladka	AF 846 78
256	3	pružina	AA 786 10
257	22	kompensační cívka	AK 607 08
258		knoflík přepínače posuvu pásku	AF 243 11
259		knoflík přepínače funkce (A - B)	AA 243 08
260	3	odklápěcí čep	AA 013 22

19.0 ELEKTRICKÁ ROZPISKA

19.1 Přijimač

Odpory

Posice	Hodnota	Tolerance	Zatížení W	Oznáčení
R 1	1M	+ 13%	0,25	TR 101 1M/A
R 2	1M	+ 10%	0,25	TR 101 1M/A
R 3	20k	+ 13%	1	TR 103 20k
R 4	20k	+ 13%	1	TR 103 20k
R 5	50k	+ 13%	0,25	TR 101 50k
R 6	20k	+ 13%	2	TR 104 20k
R 6a	20k	+ 13%	2	TR 104 20k
R 7	6k4	+ 13%	2	TR 104 6k4
R 8	160	+ 10%	0,25	TR 101 160/A
R 9	64k	+ 13%	0,5	TR 102 64k
R 10	20	+ 10%	0,25	TR 101 20/A
R 11	2M	+ 13%	0,5	TR 102 2M
R 12	1M	+ 13%	0,5	TR 102 1M
R 13	1M	+ 13%	0,25	TR 101 1M
R 14	2M5	+ 13%	0,25	TR 101 2M5
R 15	1M	+ 13%	0,25	TR 101 1M
R 16	M5	+ 13%	0,25	TR 101 M5
R 17	1M	+ 13%	0,25	TR 101 1M
R 18	M5	+ 10%	0,25	TR 101 M5/A
R 19	M1	+ 13%	0,25	TR 101 M1
R 20	M5	+ 13%	0,25	TR 101 M5
R 25	M5/50k	+ 20%	potenc.	WN 695 10 M5/50k/G
R 26	25k	+ 13%	0,25	TR 101 25k
R 27	M1	+ 13%	0,5	TR 102 M1
R 28	50k	+ 13%	0,5	TR 102 50k
R 29	5M	+ 13%	0,5	TR 102 5M
R 30				

Posice	Hodnota	Tolerance	Zatížení W	Označení
R 31	1k	+ 13%	0,5	TR 102 1k
R 32	3M2	+ 13%	0,25	TR 101 3M2
R 33	10k	+ 13%	0,5	TR 102 10k
R 34	M32	+ 5%	0,25	TR 101 M32/B
R 35	1M	- 13%	0,25	TR 101 1M
R 36	64	+ 10%	0,25	TR 101 64/+ 10%
R 37	32	+ 0%	0,25	TR 101 32/B
R 38	100	+ 5%	0,25	TR 101 100/B
R 39	M1	+ 13%	0,25	TR 101 M1
R 40	M32	- 13%	0,25	TR 101 M32

Kondensátory

Posice	Hodnota	Tolerance	Napětí V	Označení
C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13				AN 705 03
C 14	25	+ 2%		WK 714 07 25/C
C 15	5	+ 10%		TC 200 5/A
C 16	5	+ 10%		TC 200 5/A
C 17	90	+ 2%		TC 200 90/C
C 18	260	+ 2%		TC 201 260/C
C 19	15	+ 10%		TC 200 15/A
C 20	90	+ 2%		TC 200 90/C
C 21	450	+ 1%		TC 201 450/D
C 22	200	+ 2%		TC 201 200/C
C 23	395	+ 0,5%		WK 714 08 395/E
C 24	565	+ 0,5%		WK 714 08 565/E
C 25	400	+ 1%		WK 714 08 400/D
C 26	120	+ 2%		WK 714 07 120/C
C 27	75	+ 10%		TC 200 75/A
C 28	285	+ 2%		WK 714 08 285/C
C 29	190	+ 2%		
C 30	190	+ 2%		WK 714 07 190/C
C 31	190	+ 2%		
C 32	190	+ 2%		
C 33	9k	+ 5%		WK 724 38 9k/B
C 34	35k	+ 5%		WK 724 39 35k/B
C 35	64k	+ 10%	400	TC 103 64k/A
C 36	64k	+ 10%	160	TC 101 64k/A
C 37	1k	+ 10%	600	TC 104 1k/A
C 38	16/16M		450/500	TC 521 16/16M
C 39	M1	+ 10%	400	TC 103 M1/A
C 40				

Posice	Hodnota	Tolerance	Napětí V	Označení
C 41	M1	+ 10%	160	TC 101 M1/A
C 42	50	+ 10%		TC 200 50/A
C 43	6k4	+ 10%	400	TC 103 6k4/A
C 44	100	+ 10%		TC 200 100/A
C 45	250	+ 13%	500	TC 201 250
C 46	50k	+ 10%	160	TC 101 50k/A
C 47	10k	+ 10%	250	TC 102 10k/A
C 48				
C 49				
C 50	40k	+ 10%	160	TC 101 40k/A
C 51	16M		450/500	TC 521 16M
C 52	64k	+ 10%	400	TC 103 64k/A
C 53				
C 54	64k	+ 10%	150	TC 101 64k/A
C 55	25M		12/15	TC 500 25M
C 56	200	+ 5%		TC 201 200/B
C 57	1k25	+ 5%		TC 202 1k25/B
C 58	500	+ 5%		TC 201 500/B
C 59	50	+ 5%		TC 200 50/B
C 60	64	+ 5%		TC 200 64/B
C 61	20k	+ 10%	400	TC 103 20k/A
C 62	1k	+ 10%	600	TC 104 1k/A
C 63				
C 64	4k	+ 10%	400	TC 103 4k/A
C 65	2k4	+ 2%	250	WK 714 31 2k4/C
C 66	500	+ 5%		TC 201 500/B
C 67	160	+ 13%	500	TC 201 160
C 68	M1	+ 20%	160	TC 101 M1

Elektronky

E 1	elektronka - směšovač a oscilátor	ECH21
E 2	elektronka - mezifrekvenční zesilovač	EF22
E 3	elektronka - vf usměrnovač	6B31
E 4	elektronka - elektronkový ukazatel ladění	EM11
E 5	elektronka - nf zesilovač a předzesil. pro mikro	6CC41

19.2 Koncový stupeň**Odpory**

Posice	Hodnota	Tolerance	Zatížení W (V)	Označení
R 101	M1	+ 13%	0,5	TR 102 M1
R 102	M1	+ 13%	0,5	TR 102 M1
R 103	1M	+ 2%	0,5	WK 681 01 1M/C
R 104	64k	+ 5%	0,25	TR 101 64k/B
R 105	1M	+ 2%	0,5	WK 681 01/1M/C
R 106	250	+ 5%	0,25	TR 101 250/B
R 107	1k6	+ 13%	0,5	TR 102 1k6
R 108	2k	+ 13%	0,5	TR 102 2k
R 109	M5	+ 13%	0,25	TR 101 M5

Posice	Hodnota	Tolerance	Zatížení W (V)	Označení
R 110	5k	+ 13%	0,5	TR 102 5k
R 111	15	+ 13%	0,25	TR 101 15
R 112	M5	+ 13%	0,25	TR 101 M5
R 113	50k	+ 13%	0,25	TR 101 50k
R 114	50k	+ 13%	0,25	TR 101 50k
R 115	10k	+ 13%	1	TR 103 10k
R 116	250	+ 5%	1	TR 103 250/B
R 117	250	+ 5%	1	TR 103 250/B
R 118	160	+ 13%	0,25	TR 101 160
R 119	160	+ 13%	0,25	TR 101 160
R 120				
R 121				
R 122	10	+ 10%	4	TR 611 10/A
R 123	1M	+ 13%	0,25	TR 101 1M
R 124	1k6	+ 13%	2	TR 104 1k6

Kondensátory

C 101	50M	+ 50% - 20%	12/15	TC 500 50M
C 102	50M	+ 50% - 20%	12/15	TC 500 50M
C 103				
C 104	20k	+ 10%	400	TC 103 20k/A
C 105	M1	+ 10%	400	TC 103 M1/A
C 106	M1	+ 10%	400	TC 103 M1/A
C 107	50M	+ 50% - 10%	450/500	TC 521 50/50M
C 108	32M	+ 50% - 10%	450/500	TC 521 32M
C 109	G 25	+ 50% - 20%	12/15	TC 500 G25
C 110	G 25	+ 50% - 20%	12/15	TC 500 G25
C 111				
C 112				
C 113	50M	+ 50% - 10%	450/500	spol. s C 107
C 114	05	+ 50% - 20%	12/15	TC 526 05
C 115	05	+ 50% - 20%	12/15	TC 526 05

Elektronky

E 101 E 102 E 103	elektronka elektronka elektronka } - nf zesilovač a obraceč fáze } souměrný koncový stupeň	6CC41S EBL21 EBL21
-------------------------	---	--------------------------

Selenový usměrňovač

U 1	selenový usměrňovač	AN 744 19
-----	---------------------	-----------

19.3 Mapajec

E 201 P 1 P 2 P 3	elektronka pojistková vložka 2/250 pojistková vložka 0,2/250 pojistková vložka 0,1/250	AZ12 ČSN 35 4731 ČSN 35 4731 ČSN 35 4731
----------------------------	---	---

19.4 Skřín

Odpory

Posice	Hodnota	Tolerance	Zatížení W	Označení
R 201	16	+ 13%		TR 504 16
R 202	2k	+ 13%	0,25	TR 101 2k
R 203	1k	- 13%	0,25	TR 101 1k

Kondensátory

C 201 C 202 C 203	M1	250 V 250 V 250 V	TC 111 04 TC 111 04 TC 111 04
-------------------------	----	-------------------------	-------------------------------------

Žárovky

Ž 1-13 Ž 14-15	6,3V 0,3 A 220 V/15 W	V5 - Cr 3 E 14
-------------------	--------------------------	-------------------

19.5 Magnetofon

Odpory

R 1	6M4	+ 13%	0,5	TR 102 6M4
R 2	M2	+ 13%	0,5	TR 102 M2
R 3	1M6	+ 13%	0,25	TR 101 1M6
R 4	M32	+ 5%	0,25	TR 101 M32/B
R 5	M32	+ 5%	0,25	TR 101 M32/B
R 6	5M	+ 10%	0,5	TR 102 5M/A
R 7	M5	+ 13%	0,25	TR 101 M5
R 8	1k	+ 13%	0,5	TR 102 1k
R 9	40k	+ 13%	0,5	TR 102 40k
R 10	M1	+ 5%	0,25	TR 101 M1/B
R 11	12k5	+ 5%	0,5	TR 102 12k5/B
R 12	64k	+ 5%	0,5	TR 102 64k/B
R 13	100	+ 1%	0,5	WK 681 01 100/D
R 14	80k	+ 13%	0,25	TR 101 80k
R 15	M5	+ 13%	0,25	TR 101 M5
R 16	250	+ 13%	1	TR 103 250
R 17	20k	+ 13%	1	TR 103 20k
R 18	1M	+ 13%	potenc.	WN 692 01/1M/N
R 19	3M2	+ 13%	0,25	TR 101 3M2
R 20	M64	+ 13%	0,5	TR 102 M64
R 21	M5	+ 13%	0,5	TR 102 M5
R 22	1k6	+ 13%	2	TR 104 1k6
R 24	50k	+ 13%	0,25	TR 101 50k

Kondensátory


Posice	Hodnota	Tolerance	Zatížení W	Označení
C 1	10k	+ 20%	250	TC 102 10k
C 2	16k	+ 20%	250	TC 102 16k
C 3	M1	+ 20%	160	TC 120 M1
C 4	10k	+ 10%	250	TC 102 10k/A
C 5	6k4	+ 10%	400	TC 103 6k4/A
C 6	30 pF	keram.	dolad.	TC 334 30
C 7	16 pF	+ 10%	550	TC 742 16/A
C 8	640 pF	- 5%	500	TC 211 640/B
C 9				
C 10	15k	+ 20%	250	TC 102 15k
C 11	1k25	+ 2%	250	WK 714 31/1k25/C
C 12	1k25	+ 2%	250	WK 714 31/1k25/C
C 13	64 pF	- 20%	550	TC 742 64
C 14	100	keram.	dolad.	TC 340 100
C 15	100	keram.	dolad.	TC 340 100
C 16	5k	+ 20%	500	TC 212 5k
C 17	25k	+ 20%	250	TC 102 25k
C 18	160 pF	+ 20%	550	TC 740 160
C 19	M1	- 20%	160	TC 120 M1
C 20				
C 21				
C 22	32M		450/500	TC 521 32M
C 23	M1		250	TC 111 04
C 24	M1		600	TC 104 M1
C 25	200	+ 10%	250	WK 714 30 200/A
	300	+ 10%	250	WK 714 30 300/A
	400	+ 10%	250	WK 714 30 400/A
	500	- 10%	250	WK 714 30 500/A

Elektronky

E 1	elektronka	reprod.předzesilovač magn. oscilátor mazacího kmitočtu indikátor nahrávací úrovně	6CC42
E 2	elektronka		6F32
E 3	elektronka		6L31
E 4	elektronka		EM11

Selenový usměrňovač

U 1	selenový usměrňovač	1 mA	T 51-11/1
-----	---------------------	------	-----------




Př1a, 1a, 1b, 1b, 1c, 1d, 1d' V POLOZE D.V. (V DALŠÍ POL.: S.V., K.V.II, K.V.I)

Př2a, 2b, 2b' V POLOZE HLOUBKY (DALŠÍ POL.: ÚZKÉ, STŘEDNÍ, ŠIROKÉ, VÝŠKY.)

Př3a, 3b, 3c, 3c' V POLOZE D.V. (DALŠÍ POL.: □ ○ △ ▲ ▽ ▾ ▾ ▾)

Př4, 4' V POL. REPRO VNĚJŠÍ (DALŠÍ POL.: VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ + 1/2 VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ + VNITŘ.)

PŘIJIMÁC



A PŘEPINAČ KOREKCI
PRO RYCHLOST
19 A 95 CM/SEC.
KRESLENÉ V POL.
19 CM/SEC.

B-B' PŘEPINAČ FUNKCI
"ZÁZNAM-REPRO-
DUKCE" □ - □
KRESLENÉ V POL.
"REPRODUKCE"

* K C12 DLE POTŘE-
BY PŘIPOJIT C25
R 24 PŘIPOJIT
PODLE POTŘEBY


6CC42 S

6F32




6L31

EM11

MAGNETOFON



KONCOVÝ STUPEŇ



ELIMINÁTOR

JUBILANT TESLA 1102A

O B S A H

I.	TECHNICKÉ ÚDAJE	1
II.	POKyny pro opravy mechanických částí	3
1.	Vyjmutí konstrukce přístroje se skříně	3
1.1	Vyjmutí chassis magnetofonu ze skříně	3
1.2	Vyjmutí chassis gramofonu ze skříně	3
2.0	Součásti pohyb.ústroji magnetof. a jejich kontrola	3
2.1	Držák s motorem	3
2.2	Přepinací mechanismus	4
2.3	Mezikladka	7
2.4	Betrvačník s tónovou kladkou	8
2.5	Serízení tónové dráhy	8
2.6	Mazání	10
2.70	Kontrola mechanické části sestaveného přístroje	11
2.71	Přepinač posuvu pásku přepnout do nulové polohy	11
2.72	Přepinač posuvu pásku přep. do pol. vpřed (zázn.-reprod.)	11
2.73	Přepinač posuvu pásku přep. do pol. rychle vpřed	11
2.74	Přepinač posuvu pásku přep. do pol. rychle zpět	11
2.8	Mechanické závady a jejich odstranění	12
3.0	Součásti přijímače a jejich výměna	13
3.1	Výměna ladící stupnice	13
3.2	Výměna lanka ukazatelů	13
3.3	Výměna náhonového motouzu	14
3.4	Výměna lanka vlnového přepinače	14
3.5	Výměna a nastavení přepínače šíře pásmu	15
III.	VYVAŽOVÁNÍ A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE	15
4.0	Elektrická měření a nastavení magnetofonu	15
4.1	Měření napětí	15
4.2	Měření proudů	16
4.21	Proud elektronek	16
4.22	Proud hlav	16
4.3	Nastavení odladovače vf napětí	17
4.4	Kontrola napěti vf oscilátoru	17
4.5	Nastavení indikátoru záznamové úrovni	17
4.6	Elektrické nastavení hlav	17
4.7	Úroveň pozadí	18
4.8	Nastavení frekvenčního průběhu	18
4.9	Měření frekvenční charakteristiky	18
4.91	Frekvenční charakteristika snímací korekce	18
4.92	Frekvenční charakteristika záznamové korekce	19
5.0	Přezkoušení správného nastavení hlav	19
6.0	Čistění hlav	19
7.0	Výměna hlav	19
8.0	Elektrické závady magnetofonu	20
9.0	Potřebné pomůcky pro měření a nastavení	21
9.1	Měřicí přístroje	21
9.2	Zkušební díly	21
9.3	Nářadí	21

10.0	Měření a nastavení konc.stupně	21
10.1	Měření napětí	21
11.0	Měření a nastavení přijimače	22
11.1	Měření napětí	22
11.2	Vyvažování přijimače	23
11.21	Pomůcky k vyvažování	23
11.22	Vyvažovací tabulka přijimače	24
12.0	Kontrola napětí napaječe	25
 IV.	NAVÍJECÍ PŘEDPISY PRO TRANSFORMÁTORY	26
13.0	Sítový transformátor	26
13.1	Zkouška příkonů a proudu a zkouška převodů	26
14.0	Výstupní transformátor	27
14.1	Zkouška příkonu a proudu a zkouška převodů	27
15.0	Vstupní transformátor pro drátový rozhlas	28
16.0	Cívka v f oscilátoru	28
16.1	Kontrola ohmického odporu	28
16.2	Kontrola indukčnosti	28
17.0	Cívka odladovače 55 kc/s	28
17.1	Kontrola ohmického odporu	28
17.2	Kontrola indukčnosti	28
 V.	NÁHRADNÍ SOUČÁSTKY	29
18.0	Mechanické díly	29
18.1	Reprodukторová skřín	29
18.2	Skřín přijimače	30
18.3	Ovládací mechanismus	30
18.4	Napaječ	31
18.5	Přijimač	31
18.6	Koncový stupeň	32
18.7	Štítok přepínače funkcí	32
18.8	Gramofonové chassis	32
18.9	Magnetofonové chassis	34
19.0	Elektrická rozpiska	34
19.1	Přijimač	36
19.2	Koncový stupeň	38
19.3	Napaječ	38
19.4	Skřín	38
19.5	Magnetofon	
 VI.	ZMĚNY BĚHEM VÝROBY A POZNÁMKY	40
 VII.	SCHEMA HUDEBNÍ SKŘÍNĚ „JUBILANT“	41



Dokumentační a propagační středisko 32

TESLA PARDUBICE
národní podnik