



technické informace

OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY · TESLA PARDUBICE n.p., závod PŘELOUČ, tel. 2641, linka 442, dálňopis 196238

Prosinec 1976

číslo

8/76

Magnetofon TESLA B 70 - zlepšení zaručovaných tech. parametrů.

U magnetofonů TESLA B 70, vyrobených po 1.12.1976 (tj. od vyr. č. 465850), zaručuje výrobní závod následující zlepšení technických parametrů:

- kolísání rychlosti posuvu pásku při rychlosti 9,53 cm/s může být max. $\pm 0,25$ % (dříve $\pm 0,3$ %);
- při výstupním výkonu 4 W (4 V na zátěži 4 Ω) smí být zkreslení signálů v kmitočtovém pásmu 200 až 5000 Hz max. 5 % (dříve 10 % při signálu 1 kHz).

Uvedené změny se týkají následujících článků „Návodů pro opravu a údržbu magnetofonu TESLA B 70“:

- str. 1 - TECHNICKÁ DATA
- str. 11 - čl. 17.00 „Kolísání rychlosti“
- str. 12 - čl. 1. „Nastavení koncového stupně“, odst. 1.3