




ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DU

POKYNY PRO OPRAVY A ÚDRŽBU



ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DU
POKYNY PRO OPRAVY A ÚDRŽBU

ROZHLASOVÉ ÚSTŘEDNY TESLA DU

Pokyny pro opravy a udržování.


Ústředny Tesla DU jsou vyráběny ve čtyřech provedeních, které se od sebe navzájem liší pouze počtem zabudovaných koncových zesilovačů.

Typ DU 301 - jeden koncový zesilovač 50 W


Typ DU 302 - dva koncové zesilovače 50 W

Typ DU 303 - tři koncové zesilovače 50 W

Typ DU 304 - čtyři koncové zesilovače 50 W.



obr. 1




obr. 2

Všeobecný popis.

Ústředna je sestavena z panelových jednotek zabudovaných ve dřevěné skřинě. Jednotky jsou propojeny kabelovými formami. Pro snazší pochopení funkce ústředny je na obr. 3 uvedeno přehledné zapojení ústředny. Přijimač je připojen na síť přímo a zapíná se vlastním vypinačem. Ostatní panelové jednotky jsou připojeny na síť přes hlavní vypínač umístěný na kontrolním panelu. Modulační prvky t.j. mikrofon I a mikrofon II, gramofon, přijimač a linka jsou připojeny do řídícího zesilovače, ve kterém má každý modulační prvek vlastní regulátor hlasitosti. Na výstup řídícího zesilovače jsou připojeny koncové zesilovače. Toto vedení je zavedeno též do kontrolního


panelu na přepínač kontrolního reproduktoru.

Výstupy koncových zesilovačů jsou vyvedeny na přípojném panelu na zadní stěně ústředny (viz obr. 2). V kontrolním panelu je pro kontrolu chodu ústředny zabudován voltmetr, který je připojen na výstup koncového zesilovače a indikuje jeho vybuzení. Úplné zapojení kabelové formy a propojení svorkovnic jednotlivých panelů je na obr. 3.



POPIS JEDNOTLIVÝCH PANELOVÝCH JEDNOTEK

KONTROLNÍ PANEL je jediným místem, kde můžete všechny hodnoty a nastavení v systému měnit. Všechny hodnoty se ukládají do paměti počítače a uživatel může s nimi mít přístup kdykoliv.



Kontrolní panel má v zásadě dvě funkce:

1. Kontrola chodu jednotlivých částí ústředny.

Provoz jednotlivých částí ústředny se kontroluje jednak poslechem (kontrolní reproduktor), jednak pomocí vestavěného voltmetru.


Polohy přepínače P (obr. 4) :

1. Ř.ZES. kontrolní reproduktor připojen na výstup řídicího zesilovače.
 2. RADIO kontrolní reproduktor připojen na výstup přijimače. Poslech samotného přijimače bez ostatních částí ústředny.
 3. MIKRO kontrolní reproduktor odpojen.
 4. REFR0 kontrolní reproduktor připojen na výstup 1. koncového zesilovače.
 5. ODPOR poloha pro nastavení citlivosti koncových zesilovačů s umělým zatížením výstupu vestavěným odporem.

3. Nastavování stejného výkonu koncových zesilovačů.

Pro předepsané mikrofony a přenosku se nastaví koncové zesilovače na citlivost 2,6/100 V s přesností $\pm 2\%$. V tomto případě je nutno vypnout řídící zesilovač, aby jeho záporná zpětná vazba neovlivňovala nastavení.

Vhodnější je, přivede-li se na linkový vstup řídicího zesilovače napětí o kmitočtu 1000 c/s a vybuzení se nastaví na 0,5 V/100 V při vytočeném potenciometru "LINKA" na maximum. Nastavení se musí provést přesně, aby bylo dosaženo jmenovitého výkonu. Citlivost koncového zesilovače se řídí potenciometrem R1 (v zesilovači označen nápisem "Vstup"), který je pod krycím panelem koncového zesilovače. Aby se při nastavování nemuselo jako zároveň používat reproduktorské sítě, je v kontrolním panelu vestavěn zatěžovací odpor 200 Ω (2x 400 Ω paralelně). Tento odpor se zapíná páčkovými přepinači V1 až V4 umístěnými pod krycím panelem. Přepnutím přepinačů se zároveň odpojí reproduktorský rozvod od nastavovaného koncového zesilovače.



obr. 5

Kontrola výkonu ústředny

Pro kontrolu nastavení jednotlivých koncových stupňů na stejný výkon stačí vestavěný voltmetr V. Výstupy jednotlivých koncových

zesilovaču připojujeme na zatěžovací odpor přepinači V1 až V4, voltmetr přepinačem V5 (viz obr. 5 a obr. 7). Tónový zdroj je připojen na linkový vstup řídícího zesilovače. Při skreslení max. 5 % nesmí být výstupní napětí jednotlivých koncových zesilovačů menší než 90 V. Při odpojení odpisu nesmí výstupní napětí při 1000 c/s stoupnout výše než o 40 %. Normálně se zvýší asi o 30 %.

Cizí napětí na výstupu ústředny.

Cizí napětí se měří v poloze přepinače zabarvení zvuku na "REC" na zatěžovacích odporech jednotlivých koncových zesilovačů. Všechny zesilovače jsou zapnuty. Na jednotlivé vstupy připojíme tyto náhradní impedance :

MIKRO I	stíněný kondensátor 2000 pF
MIKRO II	stíněný kondensátor 2000 pF
LINKA	odpor 600 Ω

Na vstup korekčního zesilovače připojíme místo přenosky jako náhradní impedance stíněný odpor 15 kΩ.


Cizí napětí je nestavitele pomocí odručovacích a kompenzačních potenciometrů na řídícím a korekčním zesilovači. Cizí napětí lze potlačit na hodnotu, která je pro jednotlivé vstupy maximálně :

GRAMO (korekční zesilovač)	400 mV
LINKA	400 mV
MIKRO I	1600 mV
MIKRO II	1600 mV

Náhradní díly.


Deska základní sestavená	1AF 196 30
Přepinač dvojpólový	1AN 569 08
Transformátor výstupní	1AN 673 01
Přepinač	1AN 557 06
Přepinač	1AK 533 30
Reprodukтор	1AN 632 02
Forma kabelová	1AF 641 68

Forma kabelová	1AF 641 69
Forma kabelová	1AF 641 70
Forma kabelová	1AF 641 71
Západka sestavená	1AF 774 00
Svorkovnice malá	AK 508 00
Svorkovnice velká	AK 508 01
Deska základní	1AA 196 35



TR 604,400/A
TR 604 400/A
TR 607,5/A

AP 792 01





0.40

SI LI ISUNIV
CE 04 + esemefos) T, E. ORE MIQGEM

SI ISUNIV an říšelv V CES řečenec červen
A 30,0 obdobujen bezvej ipaieevob knihazneč
P-ONE ulisjeva knihy docev ttaocueq .Is aždovč

Revizní předpis výstupního transformátoru

kontrolního panelu.




Vinutí	L1	L2
Napětí	220	5,7 (tolerance $\pm 10\%$)

Měrné napětí 220 V vložit na vinutí L1.


Maximální dovolený proud naprázdno 0,06 A.

Zkouška el. pevnosti všech vinutí napětím 2000-V.



Kontrolní panel

PANELOVÝ PŘIJIMAČ



obr. 8

- K1 - tónová clona
- K2 - sítový vypínač a regulátor hlasitosti
- K3 - ladění
- K4 - vlnový přepínač
- O - okénko ukazatele vlnových rozsahů

Technický popis.

Zapojení :

3 + 2 elektronkový superheterodyn napájený ze střídavé sítě.

Vlnové rozsahy :

1. krátké vlny
2. krátké vlny
- střední vlny
- dlouhé vlny

Osazení elektronkami :

- ECH21 - oscilátor a směšovač
- ECH21 - mezifrekvenční a nízko-frekvenční zesilovač

EBL21 - demodulátor a koncový stupeň
 EML1 - optický indikátor ladění
 AZ11 - usměrňovací elektronka
 2 osvětlovací žárovky 6,3 V/0,3 A

Mezifrekvenční kmitočet : 468 kc/s

Vstupní obvody.

Pro všechny 4 vlnové rozsahy je anténa vázána s prvním ladícím obvodem induktivně. Pro první krátkovlnný rozsah je antenní cívka L2 vázána na L6, ke které jsou připojeny paralelní doložovací kapacity C4 a C33. Pro druhý krátkovlnný rozsah L3 je vázána na L7 s doložovacími kapacitami C5 a C34. Pro středovlnný rozsah je L4 vázána na L8 s paralelním doložovacím kondensátorem C35. Pro dlouhé vlny tvoří antenní resonanční okruh L5 a C44 vázán na L9 s doložovacími kapacitami C6 a C36.

Obvody oscilátoru.

Laděné obvody oscilátoru tvoří cívky L14, L15, L16, L17, paralelní kapacity C37, C38, C15, C39, C40, C16, souběžové kondensátory C13 a C19 a ladící kondensátor C46. Laděné obvody jsou vázány vysokofrekvenčně přes R8 a C18 s anodou triodové části E1, napájené přes odporník R5. Vazební vinutí L10, L11, L12, L13 všech vlnových rozsahů jsou řazena v serii a vázana s mřížkou elektronky oscilátoru, kondensátorem C12. Mřížkový svod oscilátoru tvoří odporník R3.

Mezifrekvenční zesilovač.

V anodovém okruhu směšovací elektronky (heptodové části E1) je zařazen první mezifrekvenční laděný obvod, který s dalším mf. obvodem tvoří první mezifrekvenční pásmový filtr, induktivně vázany. Druhý obvod tohoto filtru je připojen na mřížku heptodové části E2, která

pracuje jako řízený mf. zesilovač. Druhý pásmový filtr přenáší signál z anodového okruhu heptodové části E2 na demodulační diodu elektronky E3. Obvody obou mf. filtrů lze vyvažovat změnou indukčnosti šroubováním železových jader cívek.

Demodulace.

Demodulace se uskutečňuje v obvodu diody D2 elektronky E3.

Nízkofrekvenční část.

Nízkofrekvenční napětí, jehož velikost je určena polohou běžece potenciometru R23, je vedeno přes vazební kondenzátor C23 na mřížku mf. zesilovače (triodová část E2). Zesílené napětí se odebírá z odporu R10 a je vedeno přes C30 a odpor R20 na řídící mřížku koncové elektronky E3.

Samočinné řízení zesílení.

Signál se dostává přes kondenzátor C24 na prvu diodu E3. Usměrněním signálu vzniká stejnosměrné napětí úměrné velikosti signálu, které je vedeno přes R13 a druhý kmitový okruh prvního mf. filtru na řídící mřížku heptodové části E2 a přes R13 a R1 na řídící mřížku heptodové části E1. Elektronky E1 a E2 (jejich heptodové části) mají proměnnou strmost, a tak se změnou předpětí mění i citlivost přijimače.

Anoda diody pro ŠRZ má proti katodě mírně záporné předpětí. Pokud je toto předpětí větší než špičkové napětí přiváděných el. signálů, je ŠRZ zpožděno a E1 a E2 pracují s max. strmostí, a tím i maximálním zesílením.

Úprava jakosti reprodukce.

Z anodového obvodu elektronky E3 je vedeno přes C29 a R17 na kmi-

točově závislý dělič C28, R24, R18, C32, zařazený v mřížkovém obvodu mf. napětí v opačné fázi k potlačení skreslení a úpravě kmitočtové charakteristiky. Kmitočtová závislost je řízena potenciometrem R24.

Optický indikátor ladění.

Elektronka E4 umožňuje přesné vyladění přijimače. Z katody elektronky dopadají elektrony na fluorescenční stínítko a toto zeleně svítí. Proudu elektronů však stojí v cestě elektrostatické pole vyvolané rozdílem napětí mezi stínítkem a vychylovacími elektrodamami elektronky. Je-li přijimač nalaďen na signál, dostává se prostřednictvím odporu R16 na mřížku elektronky E4 záporné stejnosměrné napětí z demodulačního obvodu. Podle velikosti přiváděného napětí klesá proud anodových systémů elektronky. Systémy jsou napájeny přes velké odpory R6, R7. Zmenšením proudu se zmenší i úbytek napětí na odporech R6, R7, tím se zvětší napětí na anodách a s nimi spojených vychylovacích destičkách. Zmenšením rozdílu napětí mezi vychylovacími destičkami a fluorescenčním stínítkem, které tím nastane, zmenší se i stínici účinek destiček a zvětší se na stínítku zeleně svítící plošky. Přijimač je přesně laděn, jscou-li tyto plošky největší.

Napájení přijimače.

Primární vinutí síťového transformátoru je napájeno přes síťový vypínač, pojistku P1 a volitelné síťové napětí. Transformátor lze přepínat na 120 a 220 V. Sekundární vinutí dávají jednak napětí 6,3 V k napájení žhavicích vláken elektronek a osvětlovacích žárovek, jednak dvakrát 250 V a 4 V k napájení dvoucestného usměrňovače E5. Usměrněné napětí je vyhlašováno filtrem sestaveným z elektrolytických kondenzátorů C42, C43 a tlumivky TL. Záporná větev napájecí (střed vinutí napájejících anody usměrňovače E5) je spojena s kovovou kostrou přijimače přes tavnou pojistku P2 a odpor R2 a odbočkou, na kterém vzniká průchodem proudu záporné předpětí proti chassis. Předpětí z celého odporu se zavádí přes filtr z členu R22,

C31 přes svodový odpor R21 a R20 na mřížku elektronky E3. Předpěti z odbočky odporu přes filtr R12, C21 a R11 na mřížku E2 a dále přes odpor R14 na diodu samočinného řízení citlivosti E3 a na mřížky elektronek E2, E1, jak uvedeno též v odstavci "Samočinné řízení citlivosti".

Uzměrněné kladné napětí se zavádí k elektrodám elektronek buď přímo, nebo prostřednictvím RC filtrů.

Vyvažování přijimače.

Kdy je nutno přijimač vyvažovat.

1. Po výměně cívek nebo kondensátorů mf. nebo vf. částí přístroje.
2. Jestliže již nedostačuje citlivost nebo selektivita (je-li přijimač rozložen).

Pomůcky k vyvažování.

1. Zkušební vysílač s umělými anténami (Tesla BM 205).
2. Měřík výstupního výkonu (outputmetr), případně vhodný střídavý voltmetr.
3. Vyvažovací nářadí, šroubovák, klíče z izolační hmoty.
4. Kondensátory 30.000 pF, 100 pF a 200 pF.
5. Zajišťovací hmoty.

Před vyvažováním nutno přijimač elektricky i mechanicky seřídit i osadit elektronkami, a kterými bude užíván. Všechny ladící prvky jsou přístupné.

A. Vyvažování mezifrekvenčních obvodů.

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, otočný kondensátor vytáhněte na nejmenší kapacitu, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, přijimač uzemněte.
2. Měřík výstupního výkonu přepojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na svorky pro reproduktor.
3. Modulovaný signál o kmitočtu 468 kc/s přivedte ze zkušebního vysílače na řidící mřížku směšovací elektronky E1 přes oddělovací

kondensátor 30.000 pF. Mřížku spojit přes 10 kΩ na AVC.

4. Připojte kondensátor 100 pF paralelně k cívce L20 a naříďte vyvažovacím klíčem železové jádro cívky L21 (přístupné spodním otvorem krytu druhého mf. transformátoru) tak, aby měřič výstupu ukazoval největší výchylku.

5. Kondensátor 100 pF odpojte a zapojte jej paralelně k cívce L21. Naříďte železové jádro horní cívky L20 druhého mf. transformátoru tak, aby měřič výstupu ukazoval největší výchylku.

6. Kondensátor 100 pF odpojte a zapojte paralelně k cívce L18. Naříďte železovým jádrem horní cívky L19 prvého mf. transformátoru největší výchylku měřiče výstupu.

7. Kondensátor 100 pF odpojte a zapojte jej mezi řidící mřížku elektronky E2 a chassis přijimače. Naříďte železovým jádrem dolní cívky prvého mf. transformátoru L18 největší výchylku měřiče výstupu. Kondensátor 100 pF odpojte.

8. Vyvažování mf. obvodů opakujte ještě jednou, jak uvedeno pod 4,5,6,7.

Upozornění.

Před odpojením kondensátoru 100 pF zeslabte vždy signál zkušebního vysílače, aby měřič výstupního výkonu nebyl poškozen velkým výstupním napětím.

B. Vyvažování vstupních a oscilátorových obvodů.

I. Krátké vlny.

1. Vlnový přepinač přepněte na první krátkovlnný rozsah, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, měřík výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na svorky pro reproduktor.

2. Otočný kondensátor natočte tak, aby plechy statoru a roteru byly ve stejné rovině (kondensátor uzavřen). V této poloze se má kryt stupnicový ukazatel s konci stupnic jednotlivých rozsahů. Nesouhlasí-li, postupujte podle odst. "Seřízení stupnicového ukazatele".

3. Stupnicový ukazatel nastavte na vyvažovací znaménko na 30 m (10,0 Mc/s) a na antenní zdířku přivedte přes umělou anténu pro krátké vlny modulovaný signál 10,0 Mc/s.
4. Naládte jádrem cívky oscilátoru L14 a pak i vstupního obvodu L6 největší výchylku měřiče výstupu.
5. Stupnicový ukazatel nastavte na vyvažovací znaménko 15 m (20,0 Mc/s) a přivedte na antenní zdířku signál 20,0 Mc/s.
6. Nařídte kondensátor C37 a pak C33 na největší výchylku měřiče výstupu.
7. Opakujte postup uvedený pod 3 až 6 podle potřeby tak dlouho, až se dalším opakováním nezmění ani velikost výchylky měřiče výstupu, ani poloha signálu na stupnici.

II. Krátké vlny.

1. Přepněte přijimač na druhý krátkovlnný rozsah.
2. Přiveďte na antenní zdířku modulovaný signál o kmitočtu 5,0 Mc/s a stupnicový ukazatel nastavte na vyvažovací znaménko 60 m.
3. Nařídte postupně jádrem cívky oscilátoru L15 a pak i vstupního obvodu L7 největší výchylku měřiče výstupu.
4. Přeládte přijimač na vyvažovací znaménko 30 m (10,0 Mc/s).
5. Nařídte kondensátor oscilátoru C38 a pak i vstupu C34 na největší výchylku měřiče výstupu.
6. Postup uvedený pod 2 až 5 podle potřeby opakujte tak dlouho, až se dalším opakováním nezmění ani velikost výchylky měřiče výstupu, ani poloha signálu na stupnici.

Střední vlny.

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, regulátor hlasitosti nařídte na největší hlasitost, měřič výstupního výkonu připojte buď přímo, nebo přes přizpůsobovací transformátor na svorky pro reproduktor.
2. Nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací znaménko 500 m (600 kc/s).

3. Na antenní zdířku přiveďte přes normální umělou jádru modulovaný signál 600 kc/s.
4. Nařídte železové jádro cívky L16 a pak i L8 na maximální výchylku měřiče výstupu.
5. Stupnicový ukazatel nařídte na vyvažovací znaménko 250 m (1200 kc/s).
6. Na antenní zdířku přijímače přiveďte přes normální umělou anténu modulovaný signál 1200 kc/s a nařídte kondenzátorem C39 a pak i C35 největší výchylku výstupního měřiče.
7. Postup uvedený pod 2 až 6 opakujte, až dosáhnete přesného souhlasu a maximálních výchylek v obou vyvažovacích bodech.

Dlouhé vlny 750 - 2000 m.

1. Vlnový přepinač přepněte na dlouhé vlny, regulátor hlasitosti nařídte na největší hlasitost, měřič výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na svorky pro reproduktor.
2. Nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací znaménko 1870 m (160 kc/s).
3. Na antenní zdířku přiveďte přes normální umělou anténu modulovaný signál 160 kc/s a jádrem cívky L17 a pak i L9 nařídte maximální výchylku měřiče výstupu.
4. Nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací znaménko 1000 m (1300 kc/s).
5. Nařídte zkusební vysilač na 300 kc/s a vyvažovacími kondenzátory C40 a pak C36 nařídte největší výchylku výstupního měřiče.
6. Postup uvedený pod 2 až 5 opakujte, až dosáhnete přesného souhlasu a maximálních výchylek v obou vyvažovacích bodech.

Zabezpečení vyvážených obvodů.

Po vyvážení zajistěte jádra cívek a vyvažovací kondenzátory dostatečně teplou zajišťovací hmotou. S vyváženým přístrojem zacházejte

opatrně. Nenabývejte nikdy spoje, které souvisejí s ladicími obvodami, ani neměňte jejich polohu. To platí zejména o přívodech k otočnému kondensátoru, k mřížkám a snodám elektronek a pod.

Seřizování přijímače.

Seřízení stupnicového ukazatele.

1. Přijímač vyjměte z rámu.
2. Ladící kondensátor naříďte na největší kapacitu tak, aby se kryly desky statoru a rotoru.
3. Uvolněte šroubek drážku stupnicového ukazatele a naříďte jej tak, aby se kryl přesně s prvním okrajem stupnice jednotlivých rozsahů.
4. Šroubek ukazatele pevně utáhněte a zajistěte lakem.

Ladící náhony.

Převod s ladící osy na bubén kondensátoru tvoří šňůra 400 m dlouhá, z bubnu na stupnicový ukazatel je přenášen pohyb ocelovým lanem délky 920 mm. Pohon indikátoru vlnových rozsahů zprostředkuje ocelové lanko 475 mm dlouhé. Délky jsou měřeny od jednoho upevněvacího bodu k druhému, již s příslušnými očky.

a) Navlékání šňůry pohonu ladícího kondensátoru.

Šňůra je vedena v přední drážce ladícího bubnu (drážka menšího průměru).

1. Ladící kondensátor natočte na nejmenší kapacitu.
2. Černo-žlutou šňůru upevněte na vnější výstupek bubnu, šňůru veďte pod ladící osu, oviňte ji 1 1/2 x a veďte na horní obvod bubnu. Na druhý konec šňůry zavěste spirálové pero, které zaklesněte na vnitřní výstupek bubnu.


b) Navlékání lanka pro pohon stupnicového ukazatele.

Ocelové lanko pro pohon stupnicového ukazatele je vedeno v obvodové

drážce bubnu.

1. Ladící kondensátor natočte na největší kapacitu.
2. Očko lanka zavěste na výstupek ladícího kotouče a veďte jej doprava v drážce a odtud vlevo do obvodové drážky ladícího bubnu směrem nahoru. Na konec lanka zaklesněte spirálové pero, jehož druhý konec zavěsite na týž výstupek, jako začátek lanka. Spirálové pero je uloženo ve výřezu v obvodu bubnu (viz obr. 9).
- c) Navlékání lanka pro pohon ukazatele vlnových rozsahů.
1. Přepinač vlnových rozsahů přepněte do pravé krajní polohy.
2. Bubínek indikátoru rozsahu naříďte do polohy pro pomocný tónový generátor (vlnovka).
3. Očko lanka zaklesněte do segmentu na ose přepinače vlnových rozsahů, lanko pak veďte kolem segmentu přes malou kladku za bubínkem indikátoru zleva do drážky bubínu, který dvakrát oviňte směrem doprava. Konec lanka zaklesněte na spirálové pero, které zavěste do otvoru v blízkosti osy regulátorského klášitosti (viz obr. 9).

ULOŽENÍ NÁHONOVÝCH LANEK



obr. 9

Výměna výstupních a oscilátorových cívek (cívkové soupravy).

1. Vyjměte přijímač z rámu ústředny.

1. Odpojte všechny přívody desky cívkové soupravy.
 2. Vyšroubujte dva šrouby přidržující desku cívkové soupravy k chassis a jeden šroubek přichytky osy vlnového přepínače.
 3. Sejměte šňůru náhonu a lanka indikátoru vlnových rozsahů.
 4. Po odsunutí přichytky osy vlnového přepínače lze cívkovou soupravu včetně vlnového přepínače vyjmout z chassis.
- Po opravě nebo výměně vadné části zmontujte soupravu postupem od 4 k 1.

Náhradní díly.

Panelový přijimač.

Přijimač		1AK 210 00
Rám přijimače		1AF 121 03
Držák stupnice		1AF 826 08
Ukazatel sestavený		1AF 806 38
Stupnice		1AA 314 00
Deska základní sestavená		1AF 196 06
Transformátor mezifrekvenční I.		1AN 657 00
Transformátor mezifrekvenční II.		1AN 657 01
Kryt s držákem		1AF 698 02
Transformátor výstupní sestavený		1AN 673 07
Objímka žárovková	PLA 0017	1AF 498 00
Můstek		1AF 526 11
Ukazatel rozsahů s držákem		1AF 806 37
Forma kabelová		1AF 641 06
Forma kabelová		1AF 641 07
Souprava cívková s přepinačem		1AN 050 01
Unášeč s ložiskem		1AF 806 36
Kotouč převodový		1AF 248 00
Eliminátor sestavený		1AN 890 00
Držák elektronek	PLA 0020	1AF 631 00
Držák elektronek	PLA 0020	1AF 762 03
Deska doteková I		1AF 516 08

Deska doteková II	1AF 516 09
Cívka mezifrekvenční	1AF 600 00
Sestava montážní	1AF 800 01
Zástrčka voliče napětí	1AF 806 32
Volič napětí	1AF 806 35
Přepinač sestavený	1AK 553 03
Tlumivka síťová	1AN 650 07
Transformátor	1AN 661 35
Objímka klíčová zapojená	1AF 826 05
Cívka dodádovací	1AK 585 00
Souprava cívková	1AF 826 06
Kondenzátor otočný a držáky	1AN 705 00
Trubka převodová	1AF 816 04

Elektrická rozpiinka.

Panelový přijimač.



R1 odpor vrstvový	MTN 050	TR 101 1M
R2 odpor drátový	MTN 054	TR 611 125
R3 odpor vrstvový	MTN 050	TR 102 50k
R4 odpor vrstvový	MTN 050	TR 104 16k
R5 odpor vrstvový	MTN 050	TR 103 32k
R6 odpor vrstvový	MTN 050	TR 102 1M6
R7 odpor vrstvový	MTN 050	TR 102 1M
R8 odpor vrstvový	MTN 050	TR 101 100
R9 odpor vrstvový	MTN 050	TR 102 50k
R10 odpor vrstvový	MTN 050	TR 102 M1
R11 odpor vrstvový	MTN 050	TR 101 1M
R12 odpor vrstvový	MTN 050	TR 101 M5
R13 odpor vrstvový	MTN 050	TR 101 1M
R14 odpor vrstvový	MTN 050	TR 101 1M
R15 odpor vrstvový	MTN 050	TR 101 M5
R16 odpor vrstvový	MTN 050	TR 101 1M
R17 odpor vrstvový	MTN 050	TR 102 M25/A
R18 odpor vrstvový	MTN 050	TR 102 M4


R19 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 160
R20 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
R21 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M5
R22 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
R23 potenciometr		WN 699 20/ML/N/1M/G
R24 potenciometr		WN 699 20/ML/N/1M/G
C1 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 100/C
C2 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 105 5k
C3 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 105 5k
C4 kondensátor slídový	NTN 070	TC 200 25/A
C5 kondensátor slídový	NTN 070	TC 200 20/A
C6 kondensátor slídový	NTN 070	TC 200 70/B
C7 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 50k
C8 kondensátor slídový	I N 070	TC 200 100/A
C9 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 565/C
C10 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 50k
C11 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 102 20k
C12 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 500/A
C13 kondensátor slídový	NTN 070	TC 202 1320/C
C14 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 190/C
C15 kondensátor slídový	NTN 070	TC 200 25/A
C16 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 210/A
C17 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 190/C
C18 kondensátor slídový	NTN 070	TC 200 20/A
C19 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 565/C
C20 kondensátor krabicový	NTN 082	TC 484 1M
C21 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 M1
C22 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 190/C
C23 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 102 20k/A
C24 kondensátor slídový	NTN 070	TC 200 50
C25 kondensátor slídový	NTN 070	TC 201 190/C
C26 kondensátor slídový	NTN 071	TC 203 100
C27 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 104 1k6
C28 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 5k
C29 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 5k

C30 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 104 20k
C31 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 M2/A
C32 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 105 320
C33 kondensátor doladovací	PK 0003	PN 703 01
C34 kondensátor doladovací	PK 0003	PN 703 01
C35 kondensátor doladovací	PK 0003	PN 703 01
C36 kondensátor doladovací	PK 0003	PN 703 01
C37 kondensátor doladovací	PK 0003	PN 703 01
C38 kondensátor doladovací	PK 0003	PN 703 01
C39 kondensátor doladovací	PK 0003	PN 703 01
C40 kondensátor doladovací	PK 0003	PN 703 01
C41, C46 kondensátor otočný dvoudílný	PK 001	PN 705 05
C42 kondensátor elektrolytický	NTN 090	TC 521 16M
C43 kondensátor elektrolytický	PK 0053	WK 705 05
C44 kondensátor slídový	NTN 070	TC 200 50/A
C45 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 50k


Žárovka Žl, Ž2	PLA 0021	1AN 109 00
Elektronka El, E2		ECH21
Elektronka E3		EHL21
Elektronka E4		EM11
Elektronka E5		AZ11
Pojistka	ČSN 35 4751	0,12/250
Pojistka tepelná		

Panový příjmat





- 26 -



Ovar. 13

Napětí a proudy.




Napětí na anodě EBL 21 (E3)	230 V
Napětí na stínici mřížce E3	245 V
Mřížkové předpětí E3	- 6 V
Anodový proud E3	27 mA
Napětí stínici mřížky ECH21 (E1, E2)	80 V
Mřížkové předpětí E1, E2	- 2 V
Napětí na anodě triody E2	50 V
Žhavící napětí AZ11 (E5)	4,1 V
Žhavící napětí E1, E2, E3	6,5 V
Celkový stejnosměrný proud usměrňovače	49 mA
Příkon panelového přijímače	44 W

Měřeno přístrojem Avomet.

Pomocný nf. oscilátor - tónový generátor.

V přijímači je gramofonní vstup spojen se sekundárním vinutím výstupního transformátoru. Při přepnutí vlnového přepínače do polohy gramo (v okénku se objeví vlnovka) a správném nastavení knoflíku K1 a K2 získáme tón přibližně 1.000 c/s skoro sinusového průběhu. Tohoto lze použít k nastavování koncových zesilovačů.

Revisor předpis síťového transformátoru
panelového přijímače.



Obr. 14

Vinutí	L1A	L1B	L2A	L2B	L3	L4	(tolerance \pm 10)
Napětí	120	100	230	230	4,5	7,1	



Měrné napětí 230 V vložit na vinutí L1.

Max. dovolený proud naprázdno 75 mA.

Max. příkon naprázdno 4,5 W.

Zkouška el. pevnosti všech vinutí napětím 2000 V.

Revisorní předpis výstupního transformátoru
panelového přijímače.



Obr. 15

Induktivnost vinutí L1 = $11 \text{ H} \pm 10\%$ indukčnost



měřena napětím 10 V - 100 c/s bez magnetizačního proudu.

Maximální proud naprázdno ve vinutí L1 při napětí 100 V - 50 c/s 22 mA.

Vinutí L1 L2

Napětí 200V 5V $\pm 3\%$

Revisorní předpis síťové tlumivky panelového přijímače.




Obr. 16

Induktivnost vinutí L1 = $16 \text{ H} \pm 15\%$

Induktivnost měřena bez magnetizačního proudu napětím 10 V - 100 c/s

ŘÍDÍCÍ ZESILOVAC



obr. 17

Popis funkce.

Řídící zesilovač je v podstatě třístupnový zesilovač. Na mřížky prvních elektronek E1 a E2 jsou přes kondensátory připojeny vstupy pro mikrofony MIKRO I a MIKRO II. Ostatní vstupy jsou připojeny na mřížku elektronky E3 přes mixážní obvody.

Mezi druhým a třetím stupněm zesilovače je proměnná vazba a proměnné negativní zpětná vazba. Změnami vazby je ovládána kmitočtová charakteristika celého zesilovače. Negativní zpětná vazba je zavedena ze zvláštně vinutí výstupního transformátoru do katody elektronky E3.

Napajecí běžného zapojení má v záporné větvi odporník R41 pro získání záporného předpětí pro všechny elektronky. Elektronky E1 a E2 mají oddělená žhavící vinutí s odbručovačem. Elektronky E3 a E4 mají společné žhavící vinutí s odbručovačem. Elektronka E3 má ještě zvláštní kompenzaci bručení v obvodu žhavení (obvod R30, C13).

Elektrická kontrola.

1. Příkon ze sítě:

Zesilovač připojíme na síťové napětí 220 V $\pm 1\%$ stříd.	
Odběr bez elektronek a žárovky	6 W $\pm 10\%$ (0,092 A)
Odběr přístroje včetně všech elektronek a osvětlovací žárovky (odběr korekčního zesilovače nahradíme odporem 21-Q na svorkách žhavení č.16 a 17 a odporem 250 kΩ mezi svorkou č.10 a zemí).....	46 W $\pm 10\%$ (0,225 A)
S připojením gramomotorku	53 W $\pm 10\%$ (0,285 A)
Při připojení na síť 120 V $\pm 1\%$ stříd.	
Odběr naprázdno	6 W $\pm 10\%$ (0,172 A)
Odběr s kompl. osazením	46 W $\pm 10\%$ (0,42 A)
S připojením gramomotorku	53 W $\pm 10\%$ (0,50 A)
Síťová pojiska tepelná	
Anodová pojistka 0,1 A	

2. Napětí stejnosměrné:

Na elektrolytu C19	300 V $\pm 5\%$
Na elektrolytu C20	270 V $\pm 5\%$
Na anodě EBL21	250 V $\pm 5\%$
Na stínici mřížce EBL21	270 V $\pm 5\%$
Na elektrolytu C17	220 V $\pm 5\%$
Na anodě E3	60 V $\pm 15\%$
Na stínici mřížce E3	35 V $\pm 20\%$
Na elektrolytu C9	140 V $\pm 10\%$
Na anodě E2	35 V $\pm 20\%$
Na stínici mřížce E2	25 V $\pm 20\%$
Na anodě E1	35 V $\pm 20\%$
Na stínici mřížce E1	25 V $\pm 20\%$
Na odporu R41	-6 V $\pm 10\%$
Na odbočce odporu R41	-1,5 V $\pm 10\%$

Všechna napětí měřena proti kostře přístrojem Avomet ne rozsahu 600 V. (Kromě napětí pod 10 V.)

3. Citlivost:

Citlivost řídicího zesilovače se měří při zatížení výstupu odporem 600 Ω a při vybuzení zesilovače na 1,55 V napětím o frekvenci 1000 c/s, regulátor hlasitosti na max.

Mikrofon I	3 mV	\pm	20 %
Mikrofon II	3 mV	\pm	20 %
Gramo	100 mV	\pm	10 %
Radio	1,9 V	\pm	10 %
Linka	0,3 V	\pm	15 %

Při zatížení odporem 60 Ohmů nesmí výstupní napětí klesnout pod 1,4 V.

4. Skreslení:

Výstup se zatíží odporem 600 Ω . Při 1000 c/s se zesilovač vybudit na 100 %, při 60 c/s a 5000 c/s na 80 %. Skreslení při buzení kteréhokoliv výstupu nezmění přesahovat udanou max. hodnotu.

Skreslení smí být max. :

frekvence	vybuzení	výst.napětí	skreslení max.	skres.bývá
60 c/s	80 %	2,0 V	2 %	1,8 %
1000 c/s	100 %	2,5 V	1 %	0,8 %
5000 c/s	80 %	2,0 V	1 %	0,7 %

Při výstupním napětí 4 V bývá skreslení:

frekvence	vybuzení	výst. napětí	skreslení
60 c/s	80 %	3,2 V	4,8 %
1000 c/s	100 %	4 V	3,3 %
5000 c/s	80 %	3,2 V	2,5 %

5. Kmitočtová charakteristika:

Při poloze přepinače zabarvení zvuku na "REC" je frekvenční charakteristika rovná s max. odchylkou \pm 1 dB v rozsahu 50 až 10.000 c/s. Měří se v poměru k 1,5 V výst. napětí na 600 Ohmech, buzení na vstupu GRAMO, f = 1000 c/s.

6. Cizí napětí:

Na vstupy zesilovače připojíme tyto nahradní impedance:

GRAMO	stíněný kondenzátor 1200 pF
MIKRO I a II	stíněné kondenzátory 2000 pF
RADIO	odpor 600 Ω
LINKA	odpor 600 Ω

Zesilovač řádně uzemníme (pouze v jednom bodě - nezajíždí se tvořit smyčky). Měření cizího napětí (brumu příp. žvaku) se provádí na zatížovacích odporech 600 Ω .

Všechny potenciometry nastavíme na minimum. Cizí napětí nesmí přesáhnout 1,55 mV (bývá 0,8 mV). Potom jednotlivé regulátory hlasitosti pro gramo, radio a linku postupně nastavíme do libovolné polohy (tedy i na maximum). Napětí rovněž v žádném případě nesmí přesáhnout 1,55 mV. (Bývá 0,8 mV.)

Při nastavení regulátoru hlasitosti pro mikrofon I nebo II do libovolné polohy cizí napětí nesmí přesáhnout 15 mV. Bývá při správném nastavení odbručovače 5 až 10 mV.

Potom nahradní impedance na vstupu GRAMO odstraníme a připojíme korekční zesilovač, který napájíme z řídicího zesilovače. Na vstup korekčního zesilovače připojíme nahradní impedance 15 Ω .

Cizí napětí na výstupu řídicího zesilovače nesmí přesáhnout 1,55 mV (bývá 0,8 mV) při libovolné poloze regulátoru hlasitosti pro GRAMO. Nutno vyzkoušet půlování žvaku korekčního zesilovače, při kterém je bručení nejménší.

Veškerá měření, není-li jinak uvedeno, se provádějí při poloze přepinače zabarvení zvuku na "REC".

Bručení při poloze "VÝŠKY" musí být vždy nejménší. Při poloze

"HUBA" je stejné jako při poloze "REC", při poloze "BASY" se zvýší asi na dvojnásobek než při poloze "REC".

Postup při snížování cizího napáti.

Nejprve se provede odbručení elektronek E3 a E4. Potenciometr pro gremo na maximum, společný odbručovač R34 se nastaví přibližně do střední polohy a kompenzační potenciometr R30 se nastaví tak, aby bručení bylo nejmenší. Nutno vyzkoušet přehození přívodů žhavení na objímkách elektronek - má značný vliv na velikost bručení. Potom se kontroluje a případně dostavuje pomocí R28 a R29 bručení vstupů pro mikrofony.

S některými elektronkami EF22 nelze dosáhnout předepsaného minimálního bručení. Těmito elektronkami se osadí koncové zesilovače. Definitivní nastavení odbručovačů a kompenzace a jejich zajistění se provádí až v kompletní ústředně.

Náhradní díly.

Zesilovač řídici.

Deska základní sest	IAF 196 10
Deska základní	IAA 196 13
Transformátor výstupní	IAN 673 12
Tlumivka	AN 650 04
Místek	IAF 526 15
Místek	IAF 526 16
Transformátor síťový	IAN 661 07
Úhelník s potenciometry	IAP 846 07
Deska stínici	IAP 836 09
Držák elektronky	PLA 0020
Kryt elektronky	PLA 0023
Držák elektronky	PLA 0020
Kryt svářený	AF 694 01
Forma kabelová	IAP 641 73
Forma kabelová	IAP 641 74
Forma kabelová	IAP 641 75


Svorkovnice malá	AK 508 00
Svorkovnice velká	AK 508 01
Objímka klíčová	PK 497 02
Objímka klíčová	PK 497 04
Čelo	IAA 535 08
Zástrčka volitě	IAP 462 00
Zásuvka volitě	IAP 465 00
Hlavice pojistková kompl.	IAP 488 01
Pojistka tepelná	IAP 495 00
Držák pojistky kompl.	IAK 489 02
Stínítko	IAP 826 35
Přepináč	IAK 533 06
Úhelník s držákem	IAP 836 08

Elektrická rozložka.


Zesilovač řídici.

R1 odpor vratový	NTN 050	TR 102 3M2/A
R2 odpor vratový	NTN 050	TR 102 3M2/A
R3 odpor vratový	NTN 050	TR 102 M5
R4 odpor vratový	NTN 050	TR 102 M5
R5 odpor vratový	NTN 050	TR 102 M8/A
R6 odpor vratový	NTN 050	TR 102 M2/A
R7 odpor vratový	NTN 050	TR 102 M8/A
R8 odpor vratový	NTN 050	TR 102 M2/A
R9 potenciometr	NTN 150	WN 694 00/M5/G
R10 potenciometr	NTN 150	WN 694 00/M5/G
R11 odpor vratový	NTN 050	TR 102 200/A
R12 odpor vratový	NTN 050	TR 102 100/A
R13 odpor vratový	NTN 050	TR 102 300/A
R14 odpor vratový	NTN 050	TR 102 30/A
R15 potenciometr	NTN 150	WN 694 00/M3/G
R16 potenciometr	NTN 150	WN 694 00/M3/G
R17 odpor vratový	NTN 050	TR 102 1M6/A
R18 odpor vratový	NTN 050	TR 102 2M/A

R19 potenciometr	NTN 150	WN 694 00/M5/G	C12 kondensátor krabicový	NTN 063	TC 435 M5/A
R20 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M5/A	C13 kondensátor silídový	NTN 070	TC 201 160/A
R21 odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 64k/A	C14 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 50k/A
R22 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1M/A	C15 kondensátor silídový	NTN 070	TC 200 50/A
R23 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1M/A	C17 kondensátor elektrolytický	NTN 090	TC 521 16M
R24 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 2k/A	C18 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 104 2k5/A
R25 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 40/A	C19 kondensátor elektrolytický	PK 0053	WK 705 05 32M
R26 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1M/A	C20 kondensátor elektrolytický	PK 0053	WK 705 05 32M
R27 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1M/A	C21 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 5k/A
R28 potenciometr	NTN 052	WN 690 01/100	C22 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 6k4/B
R29 potenciometr	NTN 052	WN 690 01/100	C23 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 104 1k/A
R30 potenciometr	NTN 052	WN 690 01/500	C24 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 104 2k/A
R31 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M8/A	C25 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 64k/A
R32 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M2/A	C26 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 5k/A
R33 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M5/A			
R34 potenciometr	NTN 052	WN 690 01/100	Elektronka E1, E2, E3		EF22
R35 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M2	Elektronka E4		EPL21
R36 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1/A	Elektronka E5		AZ11
R37 odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 1k25/A	Tavná pojistka		0,1 A
R38 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 100	Žárovka	PLA 0021	IAN 109 00
R39 odpor vrstvový	NTN 050	TR 104 16k/A			
R40 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 160/A			
R41 odpor drátový	NTN 054	TR 611 125/B			
R42 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 50k/A			
R43 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 10k/A			
C1 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 102 10k/A			
C2 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 102 10k/A			
C3 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 M1/A			
C4 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 M1/A			
C5 kondensátor krabicový	NTN 063	TC 435 M5/A			
C6 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 104 5k/A			
C7 kondensátor krabicový	NTN 063	TC 435 M5/A			
C8 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 104 5k/A			
C9 kondensátor elektrolytický	NTN 090	TC 521 16M			
C10, C16 kondensátor krabicový	NTN 062	TC 422 2xM5/A			
C11 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 50k/A			



- 40 -




Obr. 19

Zesilovač rádiového signálu


- 41 -

Zasílovač řídící



Obr. 20

Revizní předpis silového transformátoru
řídícího zasílovače



Obr. 21

Vinutí	L1A	L1B	L1C	L2A	L2B	L3	L4	L5	L6	L7
Napětí V	120	78	22	315	315	6,6	4,3	6,6	6,6	(tolerance $\pm 10\%$)

Měrné napětí vložit na vinutí L1A, L1B, L1C

Max. dovolený proud naprásdno 110 V - 0,178 A



230 V - 0,097 A

Zkouška el. pevnosti vinutí:

L1A, L1B, L1C, L2A, L2B, L3, L4, L5, L6, L7 napětím 2000 V.

Revisionsní předpis výstupního transformátoru

řidicího zesilovače.





Obr. 22

Vinutí	L1,	L2,	L3
Napětí	200	25	5
(tolerance $\pm 10\%$)			

Měrné napětí 200 V, 50 c/s vložit na vinutí L1.

Max. dovolený proud naprázdno : 0,040 A

Zkouška el. pevnosti vinutí L1, L2, L3 napětím 2000 V.

Indukčnost 13 H $\pm 15\%$ při 100 c/s/ 10 V.Revisionsní předpis síťové tlumivky
řidicího zesilovače.

Obr. 23


Měrné napětí 200 V, 50 c/s vložit na vinutí L

Max. dovolený proud 0,03 A

Zkouška el. pevnosti vinutí napětím 2000 V

Indukčnost 13 H $\pm 15\%$ při 100 c/s/ 10 V

KONCOVÝ ZESILOVAČ



obr. 24

Popis funkce.

Koncový zesilovač je třístupňový. Na mřížku E1 je přivedeno napětí z řídícího zesilovače, které lze nastavit potenciometrem R1 na správnou hodnotu tak, aby zesilovač dával na výstupu 100 V. Do katody E1 je přivedená silná záporná (negativní) zpětná vazba, kterou je mimo známých výhod dosaženo též minimálního vzetupu výstupního napěti koncového zesilovače při odlehčení jeho výstupu.

Druhý stupeň je katodový obraceč fáze pro souměrný koncový stupeň. Předpětí pro koncový stupeň je získáno usměrněním střídavého napětí ze samostatného vinutí síťového transformátoru. Velikost tohoto předpětí lze nastavit potenciometry R27 a R28 pro každou elektronku zvlášť. Anodové napětí pro E1 a E2 a napětí stínicích mřížek E3 a E4 je stabilisováno elektronkou E5. Napajec je osazen 2ks elektronek AZ4.

Revisní a kontrolní předpisy

Při zapojení na síť má zesilovač odberat

	bez buzení	vybuzen na 100 %
120 V	95 W/0,8 A \pm 10 %	165 W/1,3 A \pm 10 %
220 V	95 W/0,45 A \pm 10 %	165 W/0,7 A \pm 10 %

Proudy.

Anodové proudy elektronek E3 a E4 (4654) nastavíme potenciometry R27 a R28 na hodnotu 22 mA. Napětí stínicích mřížek nastavíme potenciometrem R23 na 415 V. Tyto hodnoty musí být dodrženy, protože by anodová ztráta při zvýšeném napětí o 10 % překročila maximální dovolenoumez 18 W.

Napětí a proudy elektronek při napětí sítě 220 V \pm 1 %.

E2, E4 4654	Ea	bez buzení	vybuzen na 100 %
	Eg ₂	570 V \pm 5 %	530 V \pm 5 %
	Ia	415 V \pm 5 %	370 V \pm 5 %
	Ig ₂	22 mA \pm 5 %	17 mA \pm 10 %
	E na U ₁	2,4 mA \pm 25 %	1,7 mA \pm 25 %
		-60 V \pm 10 %	

E2 EBL21	Ea	bez buzení	vybuzen na 100 %
	Eg ₂	570 V \pm 5 %	530 V \pm 5 %
	Ek	550 V \pm 5 %	490 V \pm 5 %
	Ia	415 V \pm 5 %	375 V \pm 5 %
	Ig ₂	9,5 mA \pm 15 %	7,5 mA \pm 15 %
		1,2 mA \pm 15 %	1 mA \pm 15 %

E6, E7 AZ4	Ea	bez buzení	vybuzen na 100 %
	Eg ₂	460 V \pm 5 %	450 V \pm 5 %
	Ek	570 V \pm 5 %	530 V \pm 5 %
	I v P2	58 mA \pm 5 %	165 mA \pm 5 %

E1 EF22	Ea	bez buzení	vybuzen na 100 %
	Eg ₂	65 V \pm 30 %	30 V \pm 30 %
	Ek	1,5 V \pm 30 %	

		bez výbuzení	výbuzen na 100 %
E2	Ea	240 V \pm 10 %	215 V \pm 10 %
EF22	ER	100 V \pm 10 %	90 V \pm 10 %

Střídevná napětí.

Střídevná napětí se měří při 100 % výbuzení a kmitočtu 1000 c/s.

Napětí na řídící mřížce E1	900 mV	\pm 10 %
Napětí na anodě E1	26 V	\pm 15 %
Napětí na řídící mřížce E2	26 V	\pm 15 %
Napětí na anodě E2	26 V	\pm 15 %
Napětí na R11	26 V	\pm 15 %
Napětí na řídící mřížce E3 a E4	26 V	\pm 15 %
Napětí na anodě E3 a E4 při výst. napětí 50 V..	180 V	\pm 5 %

Všechna napětí se měří elektronkovým voltmetrem.

Výkon.

Měří se na odpisu 200 C a při kmitočtu 1000 c/s. Při skreslení 4,5 % musí být napětí min. 90 V.

Citlivost.

Měří se při kmitočtu 1000 c/s. Potenciometr R1 se nastaví na maximum, výstupní napětí pro 100 % výbuzení má být 900 mV \pm 10 %.

Kmitočtová charakteristika.

Měří se ve třech bodech a to 50 c/s, 1000 c/s, 10.000 c/s při sníženém výkonu na 1/4. Charakteristika klesá u 50 c/s a 10.000 c/s o 1 dB max., měřeno vztahem k 50 V/1000 c/s.

Skreslení.

Skreslení smí dosáhnout při 1000 c/s při buzení na 90 V maximálně

4,5 %. Cizí napětí nutno měřit s náhradní vstupní impedancí 600 Ω. Cizí napětí nesmí přesáhnout hodnotu 100 mV.

Běh naprázdně.

Při odpojení zátěže se smí výstupní napětí zvýšit maximálně na hodnotu 140 V v celém kmitočtovém rozsahu.

Zpětná vazba.

Při nesprávně zapojené zpětné vazbě (negativní) se zesilovač rozklidá. Závadu odstraníme záměnou přívodu od anod elektronek E3 a E4 k výstupnímu transformátoru.

Nastavení klidových proudů koncových elektronek.

Odpory R31 a R32 slouží k nastavení klidových proudů koncových elektronek při opravách. Těmito odpory tekou kromě anodových proudů i proudy stínicích mřížek; v nevybuzeném stavu asi 24,5 mA. Odpory jsou voleny tak, aby při zapojení 60 mV rozsahu přístroje Avomet na tyto odpory přístroj přímo ukazoval velikost katodového proudu v mA. Katodový proud při výbuzení výstupu na 100 V je asi 80 mA. Tento proud lze informativně měřit připojením 300 mV rozsahu přístroje Avomet na uvedené odpory.

Náhradní díly.**Zesilovač koncový 50 W.**

Deska zákl. sestavená	IAF 196 08
Transformátor výstupní	IAN 673 10
Transformátor síťový	IAN 661 02
Forma kabelová	IAF 641 11
Forma kabelová síťová	IAF 641 05
Jednotka montážní I.	IAF 846 02
Jednotka montážní II	IAF 826 09
Držák s vypinačem	IAF 846 04

Objímka žárovková	PIA 0017	LAF 498 00			
Držák elektronek	PIA 0020	LAF 631 00	R17 odpor vrstvový	NTN 050	TR 101 1k
Držák elektronek	PIA 0020	LAF 762 00	R18 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 160
Deska základní		LAU 196 04	R19 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 160
Objímka lамelová	PK 0004	PK 497 03	R20 odpor vrstvový	NTN 050	TR 104 4k
Objímka klíčová	PK 0004	PK 497 01	R21 odpor vrstvový	NTN 050	TR 104 4k
Svorkovnice malá		AK 508 00	R22 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
Žárovkové stínítko	PK 0017	AF 300 01	R23 potenciometr	NTN 150	WN 694 01/M1/N
Zástrčka voliče	PIA 0005	LAF 462 00	R24 odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 M32
Zásuvka voliče	PIA 0003	LAF 465 00	R25 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 10k
Úhelník se svorkovnicemi		LAF 806 02	R26 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 50k
Držák s vypinačem		LAF 846 04	R27 potenciometr	NTN 150	WN 694 01/50k/N
Držák pojistky kompletní	PIA Q918	LAK 489 01	R28 potenciometr	NTN 150	WN 694 01/50k/N
Držák pojistky kompletní	PIA 0018	LAK 489 02	R29 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 10k
Vypinač dvojpólový	PIA 0022	LAK 569 05	R30 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 20k
			R31 odpor drátový		LAK 669 07
			R32 odpor drátový		LAK 669 07

Elektrická rozpiska.

Zesilovač koncový 50 W.


R1 potenciometr	NTN 150	WN 694 01/M1/N
R2 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 2k
R3 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 50
R4 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 800
R5 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1M
R6 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
R7 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M16
R8 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
R9 odpor vrstvový	NTN 050	TR 101 1M
R10 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1k
R11 odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 20k/B
R12 odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 20k/B
R13 odpor vrstvový	NTN 052	TR 504 10k
R14 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
R15 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
R16 odpor vrstvový	NTN 050	TR 101 1k

C1 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 M1
C2 kondensátor elektrolyt.	NTN 092	TC 500 25M
C3 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 103 M25
C4 kondensátor elektrolyt.	NTN 091	TC 513 4M
C5 kondensátor svitkový	NTN 061	TC 124 40k/A
C6 kondensátor svitkový	NTN 061	TC 124 40k/A
C7 kondensátor elektrolyt.	NTN 091	TC 513 8M
C8 kondensátor svitkový	NTN 061	TC 124 40k/A
C9 kondensátor svitkový	NTN 061	TC 124 40k/A
C10 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 105 1k
C11 kondensátor svitkový	NTN 060	TC 105 1k
C12 kondensátor MP krabic.	NTN 083	TC 485 4M
C13 kondensátor MP krabic.	NTN 083	TC 485 4M
C14 kondensátor MP krabic.	NTN 083	TC 485 4M
C15 kondensátor MP krabic.	NTN 083	TC 485 4M
C16 kondensátor MP krabic.	NTN 083	TC 485 2M
C17,C18 kond.MP krasbicový	NTN 083	TC 475 2--2M


Elektronka E6, E7 424
 Elektronka E3, E4 4654

Elektronka El. E2
 Elektronka E5,
 Vložka
 Vložka
 Žárovka
 Uzměrňovač VI

EF22	EBL21
ČSN 55 4731	2,5/250
	0,5/500
	PIA 0021
	1AN 109 02
	1AN 744 01




Zařízovac 50 W.



Obr. 26

- 54 -





- 55 -

Zařízovac 50 W

Obr. 27

Síťový transformátor zesilovače 50 W.



Obr. 28

Vinuti L1A L1B L1C L1D L2A L2B L3 L4 L5 L6 L7
Napěti 110 10 110 10 460 460 55 4,4 6,6 6,6 6,6 (tolerance $\pm 10\%$)

Měrné napětí 220 V vložit na vinuti L1A+L1C



Max. dovolený proud naprázdno 140 mA

Zkouška el. pevnosti všech vinuti napětím 2000 V

Max. příkon naprázdno 10 W

Revizní předpis výstupního transformátoru

konecového zesilovače 50 W.



Z = ZELENÁ
H = HODRA

Obr. 29

Vinuti L3A L3B L1A L1B L2 L1C L1D L3C L3D
Napěti 340 100 340 10,6 (tolerance $\pm 10\%$)

Měrné napětí 100 V vložit na vinuti L2
Max. dovolený proud naprázdno 120 mA
Zkouška el. pevnosti všech vinutí napětím 2000 V.

KOREKČNÍ ZESILOVAČ

určen k využití s gramofonem
v 6F sluchátkového zdroje

Účel korekce.

Gramofonové desky nejsou výrobkem vyrovnanou frekvenční charakteristikou. Hloubky se měnějí s kmitočtem mezi drážkami. (Pro hospodářství využití místa mezi drážkami.) Toto odpovídá tomu slabší přenosu, čím je menší kmitočet. Výšky se naopak napřevyjí s větší amplitudou než skutečná jejich zvukové intenzity (pro omezení šumu).

Příslušné zidealizované nahrávací charakteristiky pro desky se základem mikro 33 1/3 ot., mikro 45 ot. a standard 78 ot./min. jsou vyznačeny na přiloženém diagramu.

Účelem korekčního zesilovače je vyrovnaní těchto odchylek od lineárního průběhu. Dociluje se tedy takovou kmitočtovou charakteristikou korekčního zesilovače, která má stejně velké odchylky od lineárního průběhu jako charakteristika nahrávací, ale opačného směru. Charakteristika korekčního zesilovače bude tedy zrcadlovým obrácenem charakteristiky nahrávací vzhledem k základní nahrávací osě. Korekční zesilovač vyrovná pouze odchylky nahrávací charakteristiky gramofonové desky, nikoliv charakteristiky přenosky, která se uvažuje jako lineární.

Poznámka.

Přenoska PS17 má dle technických podmínek výrobce odchylky až ± 5 dB od napětí při 1000 c/s v příslušném kmitočtovém rozsahu. Výstupní impedance je udána hodnotou 15 k Ω . Bylo zjištěno, že nejlepší linearity lze dosáhnout zatěžovací impedance 50 k Ω .

Popis zesilovače. PS 170

PS 170
AVOMET

Korekční zesilovač je namontován zespoda přímo na panel gramofonu. Zesilovač je osazen jedinou miniaturní elektronkou 6F31. Napájí se z řidicího zesilovače ústředny. Značení se čte ze zvláštního vinutí síťového transformátoru, anodové napětí 220 V se

značí G1 značkou počtu gramofonových nástr.

- 58 -

odebírá z kondenzátoru C16.

Zádaného kmitočtového průběhu se dociluje vhodnou frekvenčně závislou zpětnou vazbou. Zpětnovazební prvky jsou přepinatelné, a tak lze docilit odlišných průběhů pro základy mikro 33 1/3 ot./min., mikro 45 ot./min. a standard 78 ot./min. Přepinání se děje současně s tímž knoflíkem jako přepínání počtu obrátek talíře gramofonu, takže chyby při obsluze gramofonu jsou vyloučeny.

Naměřené kmitočtové charakteristiky, které se blíží zidealizovaným charakteristikám, jsou vyznačeny v přiloženém diagramu. Vstupní odpor je 50 k Ω . Zatěžovací impedance je dána odporem vstupního potenciometru řidicího zesilovače 0,5 M Ω , s paralelně připojenou kapacitou stíněných přívodů a pod. asi 300 pF.

Při měření zesilovače je nutno jej zatěžovat náhradní impedance uvedených hodnot.

Revise elektrická.

Stejnosměrná napětí.

žhavicí napětí	6,3 V	$\pm 5\%$	stříd.
napájecí stejnosměrné napětí	220 V	$\pm 5\%$	
odběr anodového proudu	0,8 mA	$\pm 10\%$	
napětí na C3	185 V	$\pm 10\%$	
napětí na anodě	85 V	$\pm 30\%$	
napětí stínící mřížky	12 V	$\pm 30\%$	
předpětí katody	0,6 V	$\pm 10\%$	

Napětí měřena přístrojem Avomet.

Citlivost.

Měří se elektronkovým voltmetrem výstupní napětí na náhradní zatěžovací impedance složené z odporu 0,5 M Ω a kapacity 300 pF paralelně.

Pro výstupní napětí 100 mV je vstupní napětí při referenčním kmitočtu :

mikro 33 1/3 ot./min. 160 mV $\pm 15\%$ 750 c/s

mikro 45 ot./min. 165 mV \pm 15 % 900 c/s
 standard 78 ot./min. 170 mV \pm 15 % 1000 c/s

Kmitočtová charakteristika.

Měří se obdobně jako citlivost, při čemž se vstupní napětí při různých kmitočtech nastaví na hodnotu odpovídající citlivosti při referenčním kmitočtu. Hodnoty výstupních napětí se nanesou do diagramu.

mikro 55 1/3 ot./min.

60 c/s	+ 11 dB	\pm 3 dB
5000 c/s	- 10 dB	\pm 2 dB

mikro 45 ot./min.

60 c/s	+ 14 dB	\pm 3 dB
5000 c/s	- 12 dB	\pm 2 dB

standard 78 ot./min.

60 c/s	+ 14 dB	\pm 3 dB
5000 c/s	- 1 dB	\pm 1 dB

Odchylky od předepsané kmitočtové charakteristiky lze vyrovnávat úpravou hodnot kondenzátorů C8, C9, C10, C11 a odpadu R13 a R14 pro hluboké tóny a úpravou hodnot kondenzátorů C6 a C7 pro vysoké tóny.

Upozorňujeme, že zásah v jedné oblasti kmitočtů se projevuje částečně i v oblasti druhé.

Skreslení.

Při referenčním kmitočtu a vstupním napětí do 300 mV je menší jako 1 %. Při měření pozor na vlastní skreslení tónového generátoru a vstupní impedance měřiče skreslení.

Cizí napětí.

Měří se ve spojení s řídicím zesilovačem. Korekční zesilovač se napojí z řídicího zesilovače, výstup se propojí na vstup "GRAMO"

řídicího zesilovače. Vstup korekčního zesilovače se opatří náhradní vstupní impedancí 15 k Ω . Zesilovače rádně uzemníme (pouze v jednom bodě), je nutno se vyvarovat tvorění smyček).

Na náhradní impedance 600 Ω na výstupu řídicího zesilovače namážeme max. cizí napětí 1,5 mV při všech polohách regulátoru hlasitosti gramu. Ostatní potenciometry na minimu. Tónová clona v poloze "REC". Nutno vyzkoušet půlování žhavení korekčního zesilovače, při kterém je bručení nejmenší a správné nastavení odbručovače jak zesilovače korekčního, tak i řídicího.

Náhradní díly.

Korekční zesilovač.

Lampová objímka s držákem krytu	PLA 0023	WF 497 01
Lampová objímka	PLA 0023	WF 497 06
Objímka elektron. s krytem	PLA 0023	WK 497 04
Deska základní		LAA 196 34
Deska základní svařená		LAF 196 13
Můstek		LAF 526 18
Držák sestavený		LAF 806 13

Elektrické rozpiska.


Korekční zesilovač.

R1 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 50k
R2 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
R3 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1
R4 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1k/A
R5 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M1/A
R6 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M64/A
R7 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M16/A
R8 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 20k
R9 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 40k
R10 odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 M2/A


R11 odporník vrstvový	NTN 050	TR 102 M2/A
R12 odporník vrstvový	NTN 050	TR 102 M2/A
R13 odporník vrstvový	NTN 050	TR 102 2M/A
R14 odporník vrstvový	NTN 050	TR 102 4M/A
R15 odporník vrstvový	NTN 050	TR 102 64k/B
R16 potenciometr	NTN 152	WN 690 01/100

C1 kondenzátor elektrolytický	NTN 092	TC 500 25M
C2 kondenzátor krabicový	NTN 083	TC 461 M5
C3 kondenzátor elektrolytický	NTN 095	TC 529 4M
C4 kondenzátor svitkový	NTN 061	TC 122 M1
C5 kondenzátor svitkový	NTN 060	TC 103 20k/A
C6 kondenzátor slídový	NTN 070	TC 201 640/B
C7 kondenzátor svitkový	NTN 060	TC 104 1k25/B
C8 kondenzátor svitkový	NTN 060	TC 104 2k5/B
C9 kondenzátor svitkový	NTN 060	TC 104 1k6/B
C10 kondenzátor slídový	NTN 070	TC 202 2k/B
C11 kondenzátor slídový	NTN 070	TC 201 320/A

Elektronka 6F31



Korekční zesilovač



obr. 31

Korekční zesilovač

obr. 32

